
Fra: Einar Veland <einarveland@me.com>
Sendt: 27. november 2015 23:50
Til: Postmottak Lindås; Ordfører Lindås
Emne: Fartshumper i Lindås kommune

Sender en mail angående de nye fartshumpene i Juvikstølen, ved idrettsbanen. Disse er svært ubehagelige å kjøre over, selv i svært lav fart. Jeg har kjørt over fartshumpen i flere forskjellige biler, og i alle bilene føles fartshumpen skadelig for bilen. Etter å ha lest på vegvesene sine sider og andre nyhets artikler, har jeg funnet ut at fartshumper ikke skal være høyere en 10 centimeter. Jeg har foretatt en enkel måling av den ene fartshumpen, og denne er 15 cm høy.

«Mange humper er ikke utformet slik de skal, og ligger over veien som en bjelke. Dersom man bremser ned, klasker bunnpannen i humpen, sier Otter. Statens vegvesen har gitt glassklare retningslinjer for høyde og form på en hump: Overflaten skal ha en sirkelform. Den skal ikke være høyere enn 10 cm. Undersøkelser viser at ubehaget i bilen dobles dersom humpen vokser til bare 12-13 cm»

Står det i en artikkel i Bergens tidene.

Dette bør ordnes snarest. Slik at fartshumpene er i samsvar med statensvegvesen sitt reglemang.

Her er vegvesenet sitt dokument anngående fartshumper. Her skriver de blandt annet at de ikke skal være høyere en 10 centimeter:
http://www.vegvesen.no/attachment/61426/binary/964072?fast_title=H%C3%A5ndbok+V128+Fartsdempende+tiltak.pdf

Her er også noen lignende saker og hele artikkelen fra Bergens tidene:

<http://www.vg.no/nyheter/innenriks/tromsoe-maa-hoevle-ned-ulovlige-fartshumper/a/10119379/>

<http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Feil-form-pa-fartshumper-2373069.html>

Mvh Christopher og Einar