




Johnny Birkeland Transport AS  
 Sløvåg 32  
 5960 DALSYØYRA  
 Attn: **Raymond Haugsdal**

## ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: <b>441-2015-0529-005</b>	Prøvetakingsdato: 29.05.2015				
Prøvetype: Avløpsvann	Prøvetaker: Oppdragsgiver				
Prøvemerkning: Gabben 137	Analysestartdato: 29.05.2015				
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Olje i vann C10-C40	15.2	mg/l	0.5	35%	ISO 9377-2

Bergen 01.06.2015



Helene Lillethun Botnevik

ASM Bergen, Kvalitetsansvarlig

Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen      LOQ: Kvantifiseringsgrense      MU: Måleusikkerhet  
 <: Mindre enn      >: Større enn      nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



# TØMMERAPPORT FOR OLJEUTSKILLER

Kommune: Lindås

4 m<sup>3</sup>

<b>Bedriftens navn:</b> <u>Gabben Bensinstasjon</u>	<b>Adresse:</b> <u>Alvenflaten 274</u>
<b>Bedriftens eier:</b> <u>Bensinstasjon</u>	<b>Bedriftens kontaktperson:</b> <u>Stian Heranger</u>
<b>Type virksomheten:</b> <u>Bensinstasjon</u>	
<b>Type utskiller:</b> <u>Odin</u>	<b>Utskiller nr.:</b>

**Tømming**

<b>Sandfang (m<sup>3</sup>)</b> → <u>2</u>	<b>Utskiller (m<sup>3</sup>)</b> → <u>2</u>	<b>Oppsamlingstank (m<sup>3</sup>)</b> →
--	---	--

**Kontroll**

<input type="checkbox"/> Oksygen og gassmåling	<b>Prøvetaking</b>
<input type="checkbox"/> Rengjøring av inn- og utløp (overløp)	<input checked="" type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum
<input type="checkbox"/> Vatring av overløp/utløp	<input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum
<input type="checkbox"/> Kontroll av tankens horisontering	Vannprøve levert: _____
<input type="checkbox"/> Justering av oljeoverløp	
<input checked="" type="checkbox"/> Bedriftens benytter godkjent vaskemiddel	
<input type="checkbox"/> Driftsjournal ajourført	
<input checked="" type="checkbox"/> Mannlokk med pakning er rengjort og tett tilskrudd	

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

4 m<sup>3</sup>

**Tømmefirma:**

SBT

**Dato:**

28.05.15

**Sign. tømmeoperatør:**

Eg

**Dato:**

28/5-15

**Sign. kunde:**

Stian Heranger





Driftsjournal oljeutskilleranlegg

	Oljeutskiller (m <sup>3</sup> )	Slamfang (m <sup>3</sup> )	Kontroll	Prøvetaking	Dato	Tømmefirma	Signatur
Oljeutskillerennummer	4		OK		28.05.15	JBT	C.S
Virksomhetens navn				OK vannprøve	28.05.15	JBT	C.S
Virksomhetens adresse							
Hjemmelshaver							
Type virksomhet							
Type utskiller							
Dimensjon utskiller							
Innendørs vaskeplass							
Utendørs vaskeplass							
Slangekran for spyling							
Bilvaskemaskin							
Oppsamlingstank							
Montert							
Merknader							





## Årsrapport for oljeutskilleranlegg

I henhold til Forskrift for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Bergen kommune skal det sendes inn årsrapport for oljeutskilleranlegg. Dette skjemaet skal returneres **innen 1. februar påfølgende år**. Legg ved eget ark for utfyllende beskrivelser der det er behov. Det er en årsrapport per oljeutskilleranlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskillers identitet og beliggenhet.

### 1. Virksomheten

Navn: Gabben bensinstasjon AS	
Postadresse: Alverflaten 274	Org.nr: 986 794 719
Postnr/Sted: 5911 ALVERSUND	e-post: best@gabben.no
Kontaktperson: Stian Henanger	Telefon: 90576655

### 2. Oljeutskilleranlegget

Adresse: Alverflaten 274	Gnr/bnr: 137/291
Utskiller nr.: 137/291	Installert (år):
Beliggenhet:	Dimensjon: 4

### 3. Tømming av oljeutskiller

Er minimum årlig tømming utført og tømmer rapport innsendt Bergen kommune?

Ja  Nei

Hvis nei, Hvorfor ikke?

Dato	Tømmeoperatør	Olje m <sup>3</sup>
28.05.15	Even Solberg	4

### 4. Kontrollprøver

Er minimum årlig kontrollprøver tatt og analysert?

Ja  Nei

Hvis nei, hvorfor ikke?

Antall kontrollprøver som tas per år: 1

Resultat av kontrollprøver siste 12 måneder	Dato	Konsentrasjon (mg olje/l)	Dato	Konsentrasjon (mg olje/l)
		28.05.15	15,2	

### 5. Drift og vedlikehold

Utført tilsyn	JA	NEI		JA	NEI
Inspeksjon og tømming av sandfang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rengjøring av oljenivåføler, kontroll av varsellampe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vurdering av overflater, sprekkdannelse etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det lokk på utløpskasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er kumlokk med pakning rengjort	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Har oljeutskilleranlegget koalesensenhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er det installert prøvetakingskum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rengjøring av sandfang, oljeutskiller, rør mellom sandfang og oljeutskiller, prøvetakingskum, koalesensenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis ikke prøvetakingskum, hvor og hvordan tas kontrollprøver?		
Kontroll av automatisk lukkeanordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	fra kammer		

### 6. Utslipp

Beskrivelse av uhell og akutte utslipp:

**Johny Birkeland Transport AS**

5960 DALSOYRA

Tlf. 57 78 11 70 Fax 57 78 11 71, Vakt 970 10092

birke'land@septik24.no - www.septik24.no

Org.nr. NO 971 057 440 MVA

Sted, dato Straume 8/1-16

Årsrapport utfylt av Charlotte Skaarhaug på vegne av .....