


Service rapport, KLARO renseanlegg

Anlegg: 234 Dato: 19.03.2015
26-January-2016

Kundenr.: 12350 (234)
Navn: May Britt Carlsen
Adresse: Skauge
5957 MYKING

Tlf. privat:
Tlf. arbeid:
Tlf. mobil: 41 49 71 26
E-post:



Anlegg

Anleggsnr.: 234 Montert av: Adresse: Skauge
Serienr.: 2008 0346 Lev. dato.: None None
Type: Klaro-Easy-4-2-P Oppstart: 19.06.2008 Kommune LINDÅS i Hordaland
Str. / Pers.: 4 / 0 Gnr. / Bnr. 44 / 39 - 40

Service

Dato: 19.03.2015
Utført av: Ole Geir Mortensen
Fylte kjemikalier: 25 liter

Tilstandskontroll

Skillevegg mellom SS+SBR ikke tett:
Beholderen er tett mot uteveggen:
Skillevegger i orden:
Korrosjonskader:

Maskineri

Fyllingsventil (rød) 1:
Lufting ventil (blå) 2:
Utløpshevert ventil (sort) 3:
Oversk. slamhevert ventil (hvit) 4:

Lufting

Lufting: God luftrotasjon
Jevn lufting:
Oksygen: 8.76 %

Slam

Slamdybde: 0 cm
Sedimenteringsprøve: 5 cm
Tømming nødvendig:

Styring

Fylling ventil 1: 1659 timer
Lufting ventil 2: 15997 timer
Avløp ventil 3: 1656 timer
Slamhevert ventil 4: 19476 timer
Totalt: 38788 timer

Kompressor

Filter skiftet:
Lameller skiftet:
Kompressor i orden:
Vifte i orden:
Bredde: mm

Prøve

Prøvetidspunkt:

Anleggsplass

Prøvebeholder:
SBR-reaktor:

Transport

Max 4°C:
Frosset:

Visuell inspeksjon

Flyteslam:

Lukt

Lukt:
Råtten:
Jordlukt:

Farge

Farge:
Beige:
Brun:

Grums

Grums:
Ikke gjennomskiktig:

Målte verdier

Vanntemperatur: None °C

Lufttemperatur: None °C

SS:

NH4-N: mg/l

Fosfor: 0.41 mg/l

BOF: None mg/l

KOF: None mg/l

Diverse

Servicebok i skapet:
Programmert:
Feil er rettet:
Notert i serviceboken:
Slamtømming best. av:

Notater

Byttet batteri.