

15. februar 2016

1. Overgang ved rundkøyring i Isdal, Rv 57.
Nedføringar i fortau, men ikkje noko meir. Står ofte folk her som ikkje kjem seg over.
2. Langs Rv57 og E39.
Utvide og reparere eksisterande stopplommer for saktegåande køyrety. Desse og for mobilbruk?
3. Kleivdal nord. Kryss kv1139/fv390.
Kantsikring Fv og utbetring av siktsone.
4. Kleivdal sør. Kryss kv1139/Fv391.
Siktsone kan bli betre.
5. Kryss Nedre Totland Kv134 – Fv393 Ostereidet – Eknes.
Utbetre siktsone.
6. Vegdekke Fv404 Myksvoll – Feste.
Så dårleg at det er trafikkfarleg.