



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	<b>N8225-2018</b>	Mime-nr.:	<b>18 / 495</b>	Vedtak nr.:	<b>N8225-2018</b>
Veg nr.:	<b>Fv. 564</b>	fra Hp/km:	<b>05 / 0,168</b>	til Hp/km:	<b>05 / 0,561</b>
Strekning:	<b>12-2071 Krossnessundbrua</b>			Sted:	<b>Krossnessundbrua</b>
Arbeid som skal utføres:	<b>Hovedinspeksjon av bru med underbrulift</b>				
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	<b>6 september 2018</b>	Til dato:	<b>7 september 2018</b>	Fra kl.:	<b>22:00</b>
				Til kl.:	<b>01:00</b>
Annet:	Arbeid er stipulert å ta ca 2 - 3 timer.				
Region:	Vest		Region (2):		
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Avd. (3):		
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland		Telefon:	95 845 124	Faks:
Adresse:			e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
30	40	50	60	70	80
					90

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **29.08.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre.....  ⇒ Navnet på selskapet **SVV v/ Gunnar Djuve - tif. 95088762**  
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
  - Utførende iht. byggherreforskriften  ⇒ Entreprenør/byggeleder **Multiconsult Norge AS** e-post: **0**
  - Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift  ⇒ Navn på ansvarlig **Multiconsult Norge AS** e-post: **0**
- Ansvarshavende: **Runar W. Hjørneveg** Tlf./e-post: **45473343 / rwh@multiconsult.no**  
 Stedsansvarlig(e): **Runar W. Hjørneveg** Tlf./e-post: **45473343 / rwh@multiconsult.no**

- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikkentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒ Angi hvilke(n):			
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒ Angi hvilke(t):	<b>Nettbuss</b>		
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒ Angi hvem:			
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒ Angi hvem:			

- Tillatelser:
 

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen

- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 

Bruk 1098 Blinkende gult lys på sliitstolper for 110-skilt, og på hjørnemarkører ved lift.

Unngå opphoping av kjøretøy i rundkjøring. Ta hensyn til rutegående- og utrykningskjøretøy.

Om mulig bør trafikkdirigenter informere kjørende om å utvise forsiktighet ved passering av lift.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

29.08.2018

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)





# Statens vegvesen


## Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8225-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8225-2018
Veg nr.:	Fv. 564	fra Hp/km:	05 / 0,168	til Hp/km:	05 / 0,561
Strekning:	12-2071 Krossnessundbrua			Sted:	Krossnessundbrua
Arbeid som skal utføres:	Hovedinspeksjon av bru med underbrulift				
Utførende av arb. varsling*:	Multiconsult Norge AS				
Adresse:	Nesttunbrekka 99 / 5221 Nesttun				
Ansvarshavende:	Runar W. Hjørnevåg		Tlf./e-post: 45473343 / rwh@multiconsult.no		
Stedsansvarlig(e):	Runar W. Hjørnevåg		Tlf./e-post: 45473343 / rwh@multiconsult.no		
Arbeidet utføres	fra dato:	6 september	2018	Til dato:	7 september 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

### Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
	5
	5
	4
	4
	9
1098 Bl lykt	2



### Merknader:


Oppstart etter 22:00 varighet 2 t

Bruk 1098 Blinklykt på 110-skilt og på hjørnemarkører ved lift.

Trafkkdirigenter må stå godt synlig for trafikanter. Husk rømningsvei.

### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Meland kommune



= 1098 Bl. lykt.

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

29.08.2018

Sted\*

Dato\*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)\*



# ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

## Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8225-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8225-2018
Veg nr.:	Fv. 564	fra Hp/km:	05 / 0,168	til Hp/km:	05 / 0,561
Strekning:	12-2071 Krossnessundbrua			Sted:	Krossnessundbrua
Arbeid som skal utføres:	Hovedinspeksjon av bru med underbrulift				
Ansvarshavende:	Runar W. Hjørnevang		Tlf./e-post:	45473343 / rwh@multiconsult.no	

Utførende arb.v.*:	Multiconsult Norge AS	Adresse:	Nesttunbrekka 99 / 5221 Nesttun
Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet	
Fra dato:	6 september 2018	Til dato:	7 september 2018
			3 t

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Nattarbeid fører til dårlig sikt

Fartsgrense 70 km/t, men vestfra kan fartsnivået være høyere  
Det er bare 130 m fra broen til rundkjøring øst for broen

	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
	3	2	6
1: Lift kjører på myke trafikanter	3	1	3
2: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og lift	2	2	4
3: Høyt fartsnivå fra vest	2	3	6
4: Påkjørsel av trafikkdirigenter	3	2	6
5: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy ved feltskifte	2	2	4
6: Redusert sikt pga nattarbeid	2	2	4
7: Kort avstand fra rundkjøring i øst til arbeidsområdet kan føre til uoversiktlige forhold.	2	2	4
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Egen G/S vel på bro, kommer ikke i konflikt med lift
- 2: Nedsatt fart. Skiltvogn og buffersone.
- 3: Manuell dirigering, nedsatt fartsgrense.
- 4: Dirigenter med stoppspak står der det er fri sikt. Nedsatt fartsgrense.
- 5: Mauell dirigering
- 6: Nedsatt fart. Roterende blinker på lift og arbeidsbiler.
- 7: Det skiltes med 110 før rundkj. og 362-50 MS umiddelbart etter. Lavt fartsnivå i rundkj. Dirigent må stå synlig fra rundkj.
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Runar W. Hjørnevang** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.\*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)






Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse  
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8225-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtaks nr.:	N8225-2018			
Veg nr.:	Fv. 564	fra Hp/km:	05 / 0,168	til Hp/km:	05 / 0,561			
Strekning:	12-2071 Krossnessundbrua			Sted:	Krossnessundbrua			
Ansvarshavende*:	Runar W. Hjørnevåg			Tlf./e-post:	45473343 / rwh@multiconsult.no			
Utførende entreprenør:	Multiconsult Norge AS			Adresse:	Nesttunbrekka 99 / 5221 Nesttun			
				(Ev.e-post)				
Utførende arb. varsling*:	Multiconsult Norge AS			Adresse:	Nesttunbrekka 99 / 5221 Nesttun			
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	918836519			(Ev. e-post:)				
Stedsansvarlig(e):	Runar W. Hjørnevåg			Tlf./e-post:	45473343 / rwh@multiconsult.no			
Arbeid som skal utføres*:	Hovedinspeksjon av bru med underbrulift							
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)				
Fra dato:	6	september	2018	Til dato:	7	september	2018	3 t







Statens vegvesen

## Vegmelding

Innmelder: <b>Arve Løvteit</b>	Seksjon: <b>Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnt</b>		
Avdeling: <b>Hordaland</b>	Dato: <b>29.08.2018</b>		
Plan nr.: <b>N8225-2018</b> Mime-nr: <b>18 / 495</b>	Vedtak nr.: <b>N8225-2018</b>		
Veg nr.: <b>Fv. 564</b> fra Hp/km: <b>05 / 0,168</b>	til Hp/km: <b>05 / 0,561</b>		
Strekning: <b>12-2071 Krossnessundbrua</b>	Sted: <b>Krossnessundbrua</b>		
Arbeid som skal utføres: <b>Hovedinspeksjon av bru med underbrulift</b>			
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>		<b>Daglig arbeids- / virketid</b>	
Fra dato: <b>6 september 2018</b>	Til dato: <b>7 september 2018</b>	Fra kl.: <b>22:00</b>	Til kl.: <b>01:00</b>
Utførende arb.v. <b>Multiconsult Norge AS</b>		Adr.: <b>Nesttunbrekka 99 / 5221 Nesttun</b>	Arbeidets varighet
			<b>3 t</b>
Ansvarshavende: <b>Runar W. Hjørnevåg</b>		Tlf./e-post: <b>45473343 / rwh@multiconsult.no</b>	

### Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Dette på grunn av:</b>			
Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input checked="" type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

### Merknader:





Statens vegvesen

### Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8225-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8225-2018
Veg nr.:	Fv. 564	fra Hp/km:	05 / 0,168	til Hp/km:	05 / 0,561
Strekning:	12-2071 Krossnessundbrua			Sted:	Krossnessundbrua
Utførende:	Multiconsult Norge AS				
Ansvarshavende:	Runar W. Hjørnevåg				
Stedsansvarlig:	Runar W. Hjørnevåg				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



