

---

**Fra:** Paal Tonning  
**Sendt:** 19. september 2018 13:26  
**Til:** 'Cecilie Grasdal'  
**Emne:** SV: Supplement til feilmelding via Adaptiv - saksnr.: 1963

Hei Cecilie

Arbeida du spør om er igang sett i dag og vi reknar med ferdigstillelse på fredag

Venleg helsing

**Paal Tonning**

Leiar for teknisk drift og vedlikehald  
Tlf: 5617 1162 / 9321 2692  
Plan, utbygging og kommunalteknikk



**Meland kommune**  
*- Eit samfunn for alle -*

---

**Fra:** Cecilie Grasdal [<mailto:cecilie.grasdal@norclub.com>]  
**Sendt:** 18. september 2018 10:07  
**Til:** Postmottak Meland  
**Kopi:** Paal Tonning; Egil J. Gripsgård  
**Emne:** FW: Supplement til feilmelding via Adaptiv - saksnr.: 1963

Hei,

Viser til samtale over tlf. ved sentralbord.

Videresender mail som er sendt til Pål Tonning og Egil Gripsgård 17. August 2018 som enda ikke er kommet svar på.

Håper på snarlig saksbehandling og tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Cecilie Grasdal

---

**From:** Cecilie Grasdal  
**Sent:** fredag 17. august 2018 12.20  
**To:** [paal.tonning@meland.kommune.no](mailto:paal.tonning@meland.kommune.no); [egil.gripsgard@meland.kommune.no](mailto:egil.gripsgard@meland.kommune.no)  
**Subject:** Fw: Supplement til feilmelding via Adaptiv - saksnr.: 1963

Hei,

Viser til saksnummer 1963 i meldingstjenesten på kommunens nettside.

Høsten 2017 kontaktet jeg dere vedr. mangel på grøftrens, da det ved mye nedbør endte med oversvømmelse langs veiene.

Dette resulterte i at vannet trakk seg over veien og ned mot huset(45b) hvor grus rant over mur og fyllmasse under trapper raste ut og ny parkering måtte legges.

Tilsvarende arbeid er ikke blitt gjort i år og resultatet nærmer seg det samme, pr. dags dato har vannet begynt å lage renner ned over parkering (se vedlagte bilder(2)).

Jeg ber om at en grøftrens utføres snarest og at det gjøres tiltak for å kunne unngå tilsvarende hendelser som høsten 2017.

Forslag til tiltak er at det legges ned nytt avsluk ved postkassestativ (tilhørende hus) slik at det vannet som kommer rennende fra toppen av veien (mellom hus nr. 40 og 50) kommer i kumm, slik at det ikke blir vanndannelse (se bilde 1, også markert med rød ring på kartet).

På vedlagt kart, har jeg markert med røde ringer hvor problemene oppstår, der hvor det er markert med blått er det i dag behov for grøftrens. Blå ring markerer hvor det i dager er en kum, men pga mangel av grøftrens trekker ikke vannet seg mot denne.

Ser frem til å høre tilbake fra dere.

Med vennlig hilsen

Cecilie Grasdal

---

**From:** Anngunn Marie Gullbrå <[Anngunn.Gullbra@meland.kommune.no](mailto:Anngunn.Gullbra@meland.kommune.no)>  
**Sent:** 17 August 2018 10:16  
**To:** Cecilie Grasdal  
**Cc:** Paal Tonning; Egil J. Gripsgård  
**Subject:** Supplement til feilmelding via Adaptiv

Utdjuping av melding sendt inn via Adaptiv feilmeldingsteneste kan du senda til adresser i kopifelt.

Venleg helsing

Anngunn Marie Gullbrå  
Fagansvarleg Geodata  
Tlf: 5617 1181/ 1000  
E-post: [anngunn.gullbra@meland.kommune.no](mailto:anngunn.gullbra@meland.kommune.no)



[Siå brosjyren vår](#)

*The contents of this email and any attachments are confidential to the intended addressee.  
They may not be disclosed to or used by or copied in any way by anyone other than the intended addressee.  
If you are not the intended addressee and have received it in error, please contact Norwegian Hull Club immediately.  
All Norwegian Hull Club's business partners, suppliers and their subsidiaries, affiliates, and subcontractors providing services to Norwegian Hull Club, are subject to NHC suppliers code of conduct published on our website at [norclub.com](http://norclub.com)*