

Mjåtveit
14.03.2019.

Bekymringsmelding ang forurensing av Kloppedalsbekken og Mjåtveitelven.

Her er bilder fra Mjåtveitelven og Kloppedalsbekken som viser elven sterkt forurenset på grunn av grunnarbeidet på B.5. Mjåtveitmarka. Bildene ble tatt torsdag 07.03.2019. Dette tross alt såkalte avbøtende tiltak som ikke fungerer. Har tiltakshaver tatt vannprøver? Hva viser resultatene ? Og hvilken tiltak er iverksatt ?

Som Fylkesmannen og NVE skriver er det forbudt og forurense Mjåtveitelven likevel fortsetter forurensningen av Kloppedalsbekken og ut i Mjåtveitelven.

Mjåtveitelvens forening sender derfor en bekymringsmelding angående gjentatte ganger med sterk forurensing til elven, vi mener utbygger ikke har tatt i bruk eller gjennomført tiltak som ville forhindret dette,

noe som må gjennomføres umiddelbart.

Mjåtveitelvens forening har heller ikke fått noen henvendelser fra utbygger etter synfaringen som var med utval for drift og utvikling noe som de skulle gjøre.

Mvh hilsen
Mjåtveitelvens forening
Formann Frode Tufte