

Hei !

Ser at Mjåtveitelven er sterkt forurenset av jordpartikler pga av gravearbeid fra B 5. det er tilført mye steinmasser ut i bekkeløpet til Kloppedalsbekken/ Kvernhusbekken.

Det vil føre til mye slam og steinstøv til Mjåtveitelven når det kommer mye nedbør, her bør utbygger iverksette avbøtende tiltak i forkant av mye nedbør.

Da vil renskonteiner være et godt tiltak gjerne 2 stk. serikoblet og at det følges gjevnelig opp med vannprøver.

Ellers nærmer det seg nye byggeprosjekter i området og burde ikke en total overordnet plan for hele området(natur og rensepark demningen stor lekkasje i bunnen. Askeland sin fangdam uten terskel) somer er nedslagsfelt til bekken som renner ut i Mjåtveitelven kommet på plass, nevner Sveåsen- ny vei- trasse inn til Mjåtveitmarka etc.

Mvh

Kjetil Tufte

Mjåtveitelvens forening