
Fra: kjetuft@online.no
Sendt: mandag 25. november 2019 13:45
Til: Marianne Aadland Sandvik; Postmottak Meland; magnar tysseland arkitektur; Steinar Kålås
Emne: Mjåtveitelven B.5.
Vedlegg: Navnløs 1.pdf; forurensing 3.pdf

Hei !

Ser at Mjåtveitelven er sterkt forurenset av jordpartikler pga av gravearbeid fra B 5. det er tilført mye steinmasser ut i bekkeløpet til Kloppedalsbekken/ Kvernhusbekken. Det vil føre til mye slam og steinstøv til Mjåtveitelven når det kommer mye nedbør, her bør utbygger iverksette avbøtende tiltak i forkant av mye nedbør. Da vil renskonteiner være et godt tiltak gjerne 2 stk. serikoblet og at det følges gjevnelig opp med vannprøver.

Ellers nærmer det seg nye byggeprosjekter i området og burde ikke en total overordnet plan for hele området(natur og rensedemningen stor lekkasje i bunnen. Askeland sin fangdam uten terskel) somer er nedslagsfelt til bekken som renner ut i Mjåtveitelven kommet på plass, nevner Sveåsen- ny vei- trasse inn til Mjåtveitmarka etc.

Mvh
Kjetil Tufte
Mjåtveitelvens forening