

---

**Fra:** Hansen Jan-Erik [<mailto:jan-erik.hansen@vegvesen.no>]

**Sendt:** 9. juli 2015 07:42

**Til:** Postmottak Meland

**Emne:** dalemarka

Hei

I forbindelse med legging av fiber kabel i dalemarka så ser eg at entreprenør som utfører dette arbeidet går i grøfte kanter med kabel trasen og det skjønner eg er fornuftig for å holde kostnadene nede.

Men resultatet av dette er at det vetele vi hadde av grøfter som tok unna overflate vann stort sett vert fjernet, det som kanskje vil skape den største utfordringen er i øverste del av feltet fra der du kan svinge opp i det vi kaller «funkis feltet» og ned til første sandfang rist tvers for enden på fotball banen , her har det alltid vert store mengder med overflate vann som kjem opp i fra siste felt utbygging og renn både ut i veien og videre ned over i feltet og graver faktisk litt ut midt i den store svingen før ein kjem ned til snu plassen.

Dette er ein communal vei og eg er opptatt av at det arbeidet som vert utført i forbindelse med utbygging av brei band ikkje forringer både (ein allerede därleg veistandard) veistandarden , men ikkje minst grøfter som tar unna overflate vann , det ser ut som om dei fleste plasser dei graver så vert grøftene vekke , det gjeld og i svingen der eg kjører bort til mitt hus , der er det stort sett berre fylt på masse.

Regner med at dere kan formidle dette videre til dei som arbeider med vei og at dei tar seg ein synfaring å ser på dette.

Dette er viktig med tanke på at vi i framtida er «lovd» ein økning i ekstrem vær .

Med helsing  
Jan-Erik Hansen