

Original

Dato:  
22.09.2016

Saks nr.  
159587

Meland Kommune  
Postboks 79

5906 FREKHAUG

## Vedtak om utbedring av feil/mangler Rapport fra kontroll utført den 05.08.2016.

Vedlagt følger rapport fra kontroll av ditt elektriske anlegg.

Viser til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og tilhørende forskrifter. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) utfører tilsyn av elektriske anlegg tilknyttet BKK Nett AS sitt forsyningsnett.

Du har tidligere mottatt forhåndsvarsel og rapport om de feil/mangler som ble funnet ved kontrollen. De påviste feil/mangler er ikke bekreftet rettet. Arbeid i fast installasjon skal utføres av registrert elektroinstallatør.

**Du pålegges med dette å rette påviste feil/mangler snarest og senest innen 22.10.2016,**  
jf. El-tilsynsloven §6 og fel §9.

En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i kontrollrapporten, som viser til hvilke forskriftskrav som ikke er oppfylt og hvilke funn som ligger til grunn for vurderingen.

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no) eller postadresse BKK  
Elsikkerhet AS, postboks 7050, 5020 Bergen. Bekreftelse kan også oversendes fra utførende elektroinstallatør.

Du kan klage på vårt vedtak til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det må du i så fall gjøre innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage skal sendes via Det lokale elektrisitetstilsyn. Det vises til Forvaltningslovens §§ 28, 29 og 32. Videre gjøres oppmerksom på retten etter lovens §§ 18 og 19 til å se sakens dokumenter.

Du kan ta kontakt med oss på epost [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no) eller telefon 55 12 95 00, helst mellom klokken 10:00 og klokken 14:30, dersom det er noen spørsmål.

Med hilsen  
BKK Nett AS  
Det lokale elektrisitetstilsyn

Anders Helle  
Saksbehandler  
Sign.

Helge Antoniazzi  
Saksbehandler  
Sign.

Dette brevet er godkjent elektronisk i BKK Nett AS, Det lokale elektrisitetstilsyn, og har derfor ingen signatur.  
Vedlegg: Kontrollrapport.

**Postadresse:**  
BKK Nett AS  
Postboks 7050  
5020 BERGEN

**Besøksadresse:**  
Kokstadvegen 37  
BERGEN

**Telefon:** 55 12 95 00  
**Telefax:** 55 12 70 01  
**E-post:** [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no)  
**Web:** [www.bkk.no](http://www.bkk.no)

**Org.nr:** 994 302 299

Meland Kommune Postboks 79  5906 FREKHAUG
--

Målepunktid. 28744376	Målernr. 9536486	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	---------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Meland Kommune Odland 5918 FREKHAUG Idrettsbane
---

**RAPPORT**  
Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

**Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.**

## Rapport

Det ble ved kontroll den 05.08.2016 funnet følgende feil/mangler:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Sikringsskap<br>skap plassert på stolpe | Utstyr/anleggsdel var ikke beskyttet mot overbelastning. Jf. fel § 23<br><i>32 amp. stikkontakt i skapet var ikke sikret. Ledningen var koblet rett på jordfeilbryter uten forankoblet sikring.</i> |
| 2 | Sikringsskap<br>skap plassert på stolpe | Utstyr/anleggsdel var ikke beskyttet mot overbelastning. Jf. fel § 23<br><i>Gummikabel som gikk ut fra skapet var koblet rett på jordfeilbryter uten forankoblet sikring.</i>                       |
| 3 | Sikringsskap<br>skap plassert på stolpe | Anlegget var ikke egnet til forutsatt bruk. Jf. fel § 16<br><i>Ledning uten kappe og for stort areal var koblet inn på et 16 amp. støpsel.</i>  |
| 4 | Sikringsskap<br>skap plassert på stolpe | Brytere og betjeningsutstyr var ikke låst på egnet måte for å sikre utilsiktet ut- eller innkobling. Jf. fse § 9<br><i>Skapet var ikke låst.</i>  |

## KOMMENTAR

*På grunnen av alvorlighetsgrad av noen av de påpekte feil/mangler, er overbelastningsvernet er slått av. Det må ikke kobles inn igjen før påpekte feil/mangler er utbedret.*

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn:  MΩ	Isolasjonsmotstand etter utbedring:  ..... MΩ	<b>Frist:</b> <b>se vedlagt brev</b>
..... Dato Underskrift montør	Kontroll utført av: Knut Løtvedt		
..... Dato Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	08.08.2016 Dato	..... Underskrift	