



Tilleggsinnkalling
av
Formannskapet

Møtedato: 03.05.2016
Møtestad: Formannskapsrommet
Møtetid: 09:00 - 12:00

Det blir møte i Næringsfondstyret same dag.

Eventuelle forfall må meldast via Møteportalen (politikarportalen). Ordføraren må og få melding om forfall til møter.

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Sakliste

Saknr	Tittel
026/2016	Utsifting/oppgradering av hovedsikringskap Modalstunet

4. mai 2016

Tom Kristian Thorsen
møteleiar

Øivind Olsnes
sekretær

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Tone Selmer Skuggevik		16/106

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
026/2016	Formannskapet	PS	03.05.2016

Utsifting/oppgradering av hovedsikringskap Modalstunet

Forslag til vedtak:

Rådmannen rår til at det vert løyvt kr 130 000 i auka investering til usifting av heile hovudsikringskapet på Modalstunet.

Finansiering: Bruk av disposjonsfondet

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Hovedssikringskap har gamle skrussikringsar og det er behov for å skifte ut desse med automatsikringsar med innebygd jordfeilbrytar. Det kan vere behov for komplett usifting i alle skap seinare. Det er registrert at jordfeil ved anlegget «forplantar seg» til andre bustadar i nærområdet. Det er eit hastetiltak som må iverksetjast.

Modalen kommune fekk eit prisoverslag på kr 150 000 i høve busjettforslag hausten 2015. Budsjettert kostnad i 2016 - kr 150 000 vart vedteke i kommunestyret 10.12.15.

Vurdering

Tilbodsgrunnlaget:

Alternativ 1: Utsifting av heile tavla.

Alternativ 2. Oppgradering av eksisterande tavle.

3 entreprenørar fekk utlevert tilbodsgrunnlaget. 2 entreprenørar leverte inn godkjent tilbod.

Tilbodsummar inkl. mva v/opning.

Alternativ 1:

Helland Elektro as kr 341 250,-. Sæterdal Elektro as kr 236 750,- . Kjell Farestveit leverte ikkje tilbod.

Alternativ 2:

Helland Elektro as har ikkje levert tilbod då dei ser det vanskeleg å byggje om det eksisterande skap med nytt utstyr iht. «dagens krav». Sæterdal Elektro as leverte eit tilbod på kr 104 000,- inkl. mva.

Ny tavle er breiare enn eksisterande tavle og det må påreknast ein del ekstra kostnadar med tømrrar og målar.

Konklusjon

Etter tilråding frå rådgjevande ingenør er det beste alternativet 1. utskifting av heile tavla iht. til dei krava som ligg føre. Rådmannen ser positivt på investeringa å rår til at busjettet aukar frå kr 150 000 til kr 280 000.