

Kunde	Fra	
13795 - Modalen kommune v/Kjell Langeland 5729 MODALEN	Biovac Environmental Technology AS Farexveien 19 2016 Frogner Org. nr.: 985660492	Avdeling: Miljøteknik Vest E-post: Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11300948 Dato: 2. november 2020 Servicerepresent... Jørund Brakstad Kontrakt: 24281 - 773 BIOVAC FD 1...	Modalen 83 VESTLAND 5729 Modalen 4629 - Modalen kommune	Modalen kommune

Installasjonssted/utstyr
Navn: 24281 - FD 10N GRP Kjell Langeland/Modalen kommune

Generell informasjon	
Ferdigdato: 09.12.2020	Prioritet: Normal
Fakturastatus: Ikke fakturert	Ordrekategori: Ordinær Service Biovac
Fakturatype: Regning	Kommunetilhørighet: 4629 - Modalen kommu
Pris:	Anleggstype: 773 BIOVAC FD 10N GR
	Gårds og bruks num... 76/112

Utført av
Jørund Brakstad

Arbeidsbeskrivelse		
Dato	Beskrivelse	Produktgruppe
09.12.2020	.	

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Produktgruppe
99903205	Service Biovac FD 10 N klasse 1	1	Stk	
99907202	Kjemikalier Biovac FD 10 N klasse 1	1	Stk	

24281 - FD 10N GRP Kjell Langeland/Modalen kommune

1 - Nedgravde anlegg						Hver(t) 6 måneder
Beskrivelse	Status	Kommentar	Måleverdi	Enhet	Avvik	
Service utført	Ferdig					

Ordinær service nedgravd kl 1 versjon 2020 - 24281-FD 10N GRP Kjell Langeland/Modalen kommune

Beskrivelse	Verdi	Info
Høyt nivå (Hvor lenge)	Utført 0 t	
Antall uttapninger	Utført 0 stk	
Antall strømbrudd	Utført 0 stk	
Antall tiimer siden sist testprogramm ble kjørt.	Utført 0 t	
Antall maksprogram	Utført 0 stk	
Høyt nivå (antall alarmer)	Utført 0 stk	
PH	Utført 8.1 PH	
Temp	Utført 7 °C	
PO4-P (mg/l)	Utført 3.3 mg/l	
Doseringsmengde pr. syklus	Utført 70 ml syklus	
Turbiditet avlest under 20	Ja	
SV 30	Utført 0 ml	
AT=Andre tekniske problemer	Nei	
KD=Problemer med kjemikaliedosering	Nei	
FB=Brukerfeil	Nei	
LU=Luktproblemer	Nei	
UB=Utløpsvann blakket	Nei	
FS=Problememer med flyteslam	Nei	
SF=Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt	Nei	
DT= Dårlig tilgjengelighet til anlegget	Nei	
HB1=Høy belastning (fra bolig)	Ja	
HB2=Høy belastning (overvann/drensvann)	Nei	
Er alle servicepunkter fulght iht. serviceinstruks?	Ja	
Var kunden tilstede under service?	Ja	
Tilstand	1=Ok ved ankomst	
Slamnivå i slamlager	Utført 0 %	
Nødvendig tiltak som er utført eller må utføres		
Kommentarer/Hva er gjort ved eventuelt avvik		Innlekking fra bygg til renseanlegget, går mye i alarm. Driftspersonell skal sjekke dette.
BT= Behov for tømning av anlegget	Nei	

09.12.2020



Jørund Brakstad