

Beskrivelse av tiltaket

Utvendig

1. Vinduer skal generelt gjøres noe bredere og høyere, mens noen vinduer skal fjernes. Det vises til «TegningNyPlanhovedetasje» samt «TegningNyFasade»
2. Dører skal generelt beholdes som i dag, bortsett fra altandør på nordside som skal doubles samt at vindu i bad øst skal erstattes med dør.
3. Enkelt falset liggende kledning skal erstattes med dobbel falset liggende kledning.

Innvendig

1. Bygningen ble påbygget i 1963 med ett tilbygg på nordside. Det ble i denne forbindelse fjernet en del bærende konstruksjoner, noe som har medført at sig i deler av himlingen. Det skal etableres nye bærevegger og dragere, samt at himling skal jekkes opp for å korrigere skaden. Det vises til tegningene «TegningNyBærendeKonstruksjoner» og «TegningNyttSnitt».
2. Det skal rives ytterligere bærende konstruksjoner for å endre rominnredningen i bygningen. Det skal i denne forbindelse monteres en limtredager for etablere fullgod bæreevne for tak. Det vises til tegning «TegningNyBærendeKonstruksjoner».
3. Bygningskropp skal etterisoleres med 200 mm isolasjon i vegg og 250 mm isolasjon i tak. Veggtykkelse i dag er 100 mm, og veggene skal fores ut med ytterligere 100 mm.
4. Avløpsanlegg skal i hovedsak gjenbrukes, men noe skal fjernes. Tappevann etableres på nytt med rør-i-rør og inntaksskap i kjeller