

Fra: Leiar Hausvik FK <leiar@hausvikfk.no>
Sendt: 07.11.2023 23:27:13
Til: Ingri Thomassen <ingri.thomassen@osteroy.kommune.no>
Emne: Uniformell utforming av klubbhus ved evnt rehablittering

Hei

No har eg sett på den vegleiaren som du send meg i forhold til korleis klubbhuset ser ut i dag.

Vist me skal rehabiliter klubbhuset er det noko som må endrast på.

Eg starar i hovudetasjen.

- Lage til treskelfriedører og evnt endre til 90x200 cm dører. Når det gjelder terassedør må det sjekke med tømarar/snekker om det kan setjast inn større dør vist det trengs. Her må det lagast til ein rampe eller noko for å forsere dørtersekkel.
- Bytte til HC toalett og til rette legge resten av toalettet med HC vask osv
- Det er rampe inn til bygget.
- Lage til rampe eller liknade til terrase utvendig

Kjellar

- Lage til HC dusj og toalett i begge garderober
- Lage til 90x200 cm dører til begge garderober. (Må sjekke kor brei ytterdør er evnt om den kan byttast. Grunnmuren er i betong)
- Det skal være mulighet for trinnfri dusjsone. (Kan du sjekke om det er muleg å lage til ei lita terskel. Dette for å lage litt meir fall i dusjen og samtidig få ei bariere mot gummi inn i dusjen)

Når det gjelder høgde må me komme tilbake med kor mykje me klarer å evnt heve taka med.

I morgen vil eg være litt tilgjengeleg på telefon.

Med beste helsing

Håvard Hongve Helle

Leiar

Hausvik Fotballklubb



Virusfri.www.avast.com

[DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9fdf2](#)