

Fra: Raymond Myren <raymond@stadkystbygg.no>

Sendt: 17.02.2023 13:01:05

Til: Linda Judith Svidal Nordås <linda.svidal.nordas@osteroy.kommune.no>

Kopi: Atle Skrede <Atle.Skrede@vlfk.no>, Rune Vesterheim <Rune@xl-byggosteroy.no>, Frank Windt <frwindt@online.no>, Ivar Sandgren <ivsa@online.no>, rhernar@yahoo.no

Emne: Re: Døra til toalettet

Hei!

Vi har opplevd det same tidlegare også. Det er nok luftfuktighet og regn som fører til at borda utvidar seg. Treet er hygroskopisk og vil soleis vandre litt etter årstid og fuktighet. I dei tilfeller dette skjer i så stor grad at det blir eit problem, har det løyst seg ved at ein høvlar av litt på kantbordet på døra, og brukar ei lita blåselampe for å brenne overflata etterpå. Har de nokon i driftsorganisasjonen som kan gjere det?

Beste helsing

Raymond Myren

Dagleg leiar / Tømrarmeister



Heimeside: www.stadkystbygg.no

Mobil: 969 13 302

*Nedre Sjøstad 26
6750 Stadlandet*

Den 2023-02-16 08:05 skreiv Linda Judith Svidal Nordås:

Hei Raymond!

Vi har ein utfordring med døra til toalettet som eg ynskjer tilbakemelding på. I vått vær, så «trutnar» den. Det betyr at periodevis så vil enkeltbrukarar ikkje klare å lukke den, og går da fra den slik at den bare står inntil, ikkje lukka. Da blåser den jo opp, og det blir veldig vått inne på toalettet.

Korleis kan vi løyse dette på ein god måte?

Beste helsing

Linda Svidal Nordås

Leder, Kultur og mangfald



OSTERØY
KOMMUNE



41 50 82 06



osteroy.kommune.no

*Eg gjer merksam på at dette er ei offentleg e-postadresse;
All korrespondanse vert vurdert for journalføring.*