
Fra: Helge Sandvik <helge@h-sandvik.no>
Sendt: mandag 9. juli 2018 14.55
Til: Ingrid Didriksen
Kopi: Einar Færø
Emne: SV: Nytt kart - sandfangskummer
Vedlegg: 201807091511.pdf

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Fullført

Hei

Ser at ønskje ditt kjem i onflikt med kabler i grunnen.

Tar du opp med BKK omfang av flytting av kabler? Eventuelt kva vi kan grave uten at dei er med oss?

Legg ved gravemelding som vi har innhenta.

Forstod det slik at dei ikkje hadde andre kabler som ligg i området.

Med venleg helsing

Helge Sandvik
Daglig leder

H.Sandvik Entreprenør AS

Mobil: 970 19 634

Epost: helge@h-sandvik.no



Fra: Ingrid Didriksen <Ingrid.Didriksen@radoy.kommune.no>
Sendt: 9. juli 2018 13:11
Til: Helge Sandvik <helge@h-sandvik.no>
Kopi: Einar Færø <Einar.Faero@radoy.kommune.no>
Emne: Nytt kart - sandfangskummer

Hei,

Vi har vore ute på Sæbø og målt litt høgdar og har prøvd å plassere kummane etter desse, sjå vedlagt kart.

Du vil sjå at kummen eg har kalla V5 utgår.

Elles er det ønskeleg at de gravar grøftene først slik at ein ser går djupt det er og at ein kan justere plassering av kummane i nokon grad ut frå korleis forholda er i grunnen dersom det vert nødvendig.

God sommar!

Med vennleg helsing,
Ingrid Didriksen
Prosjektleder

E-post: ingrid.didriksen@radoy.kommune.no
Telefon: 56 34 90 51

