



NGIB Førebyggjande
avdeling

Dokumentsenteret,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Besøksadresse:
Stølen 7,
5911 Alversund

	Telefon	e-post
Ole Johan Ingebrigtsen	56 37 56 90	liolin@lindas.kommune.no
Frode Langeland	56 37 56 91	lifrla@lindas.kommune.no
Gjert Holtan	40 80 35 88	hogj@lindas.kommune.no
Cathrine Lie	56 37 56 96	Cathrine.lie@lindas.kommune.no
Ann-Therese Strønen	56 37 56 94	Ann-Therese.Stronen@lindas.kommune.no

Radøy kommune
Radøyvegen 1690
5936 MANGER

02.12.2019

Inns spel Plansak 12602019000100 «Detaljregulering - Urhaug Søndre - gbnr 45/6 Manger

Til plansak «Detaljregulering – Urhaug Søndre- gbnr 45/6 Manger, visar brannvernet til Radøy kommune si VA-norm. For brannvernet er det viktig at utbyggjar gjer seg kjent med om det er tilstrekkeleg sløkkjevatt i området, ref. pkt. 5.3 «Dimensjonering av vassleidningar».

Det er og lagt føringar for plassering av kummar, ref. pkt. 5.15 «avstand mellom kummar» og brannventil, ref. pkt. 5.16 «brannventilar»

Tilkomst for utrykkingskøyretøy må sikrast, samt mogeligheit for å snu ved innkjøring til området. Det vises til Teknisk Forskrift m/retteleing § 11-17 «Tilrettelegging for rednings- og sløkkemannskap». Vedlagt følgjer Nordhordland brann og redning si rettleiing for rednings- og sløkkjeinnsats.

Cathrine Lie
Branningeniør,
NGIB førebyggjande avd.
cathrine.lie@lindas.kommune.no
56375696/99248085