

F -

Org nr: 983 09 1539 MVA

Hella 60

5936 Manger

Mob Marius: 995 46 989Mob Arne Kjetil: 920 86 035

## Følgjebrev søknad på Gnr: 98 Bnr: 17, 37 og 40.

Tilbygget omfattar fjerning av brakka som er merka med "fjernast" på situasjonskartet.  
 Det omfattar vidare ombygging av det eksisterande tilbygget og å gjere det 76,4m<sup>2</sup> større enn det gamle.  
 Trappeoppgang vert uendra.  
 Tilbygget skal nyttast som før til lager, rømningsveg og trappeoppgang, og skal såleis halde relativt lav innetemperatur.

Viser til TEK10 §14-1

(4) For bygning eller del av bygning som skal holde lav innetemperatur, gjelder ikke energikravene dersom energibehovet holdes på et forsvarlig nivå.

For å sikre att transmisjonsvarmetapet ikkje blir for stort, heldt ein minstekrava i TEK10 §14-3.  
 Ventilasjon vert gjennom kasseventilar og vinaugsventilar som sikrar 0,7 m<sup>3</sup> friskluft pr. time pr. m<sup>2</sup> gulvareal.

Søker om fråvik frå TEK når det gjeld lufttettleik.

Viser til:

*Plan og bygningsloven §31-2 tiltak på eksisterende byggverk.*

Då det berre er tilbygget som vert iht. TEK10, vil det ikkje vere mulig å oppnå lekkasjetall på 1,5 for heile samfunnshuset.

Iht. TEK10 §14-2

"Dersom det er vanskelig å måle hele bygningen, kan en representativ andel av bygningen måles".  
 Her er det ikkje mogeleg å måle berre tilbygget heller, då den gamle ytterveggen mot samfunnshuset skal vere uendra, sidan den er på innsida av eit lager.

Så det vil verte luftlekkasje i innervegg mot samfunnshuset.

Presiserar att heile tilbygget vil verte lufttetta ut mot friluft iht. forskrift.

Men dette kan ikkje testast utan å måtte ta opp igjen heile den gamle ytterveggen, noko som fører til uforholdsmessige kostnader berre for å kunne trykktesta.

Har derfor ikkje tatt med ansvarsrett for uavhengig kontroll av lufttettleik.

Elles er arealet som skal utbyggjast planert i rett høgd, så det vert ikkje grunnarbeid.

Det skal ikkje koplast til vatn eller avløp i tilbygget.

Rømningsvegen vert universelt utforma.

Vil presisera att det i verkelegheita er en del betre plass mot grensa enn det kjem fram av situasjonskartet.

Sandane 12.1.2016

**HAMMAR**  
 KAMERATANE AS      Hella 60  
 5936 Manger

Ansværlig søker: Marius Tenden