



## Min Side - Radøy kommune

[Eier](#) | [Forvalter](#)[Hjem](#)[Anlegg](#)[Min:info](#)[Anlegg til kontroll](#)[Tilbakemeldinger](#)[Loggut](#)

## Periodisk kontroll

NInr 3126026622  
Navn **Radøy Rådhus**  
Gateadresse **Radøyvegen 1690**  
Egen ref.  
Eier **Radøy kommune**  
T: F:  
Leverandør [50004 Heis-Tek AS](#)  
Fabrikasjonsnr: 0352  
Servicefirma [50207 ThyssenKrupp Elevator AS](#) [\[Endre\]](#)  
. 53 43 00 80  
Tilsynsperson **Einar Famø** 56349054  
Status Fakturert

Norsk Heiskontroll ved **Ingvald Eilert Sagstad** (IES), 95 92 26 43, E-post: ies@nhk.no foretok den **19.01.2016** Periodisk kontroll av løfteinnretning NInr **3126026622** i samsvar med bestemmelsene i NS 3810:2011, og med hjemmel i planbygningsloven, samt Teknisk forskrift i det omfang myndighetene har bestemt.

**Frist for tilbakemelding: 01.05.2016** IKKE TILBAKEMELDT [Tilbakemeldingsskjema](#)

**Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:**

1.0 MASKINROM / MASKINERI

Ingen feil eller mangler ble registrert.

2.0 HEISSJAKT

2.1 Løst deksel på stoltak må monteres på plass.

3.0 ETASJEDØRER OG DØRLÅSER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

4.0 HEISSTOL

4.1 Håndlist i stol var løsnet.

5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM

5.1 Nødbelysning i heisstol virket ikke.

5.2 Alarmmottager kunne ikke identifisere/ forstod ikke at oppringningen var heisalarm. Rutiner for alarmhåndtering må gjennomgås. Det anbefales å videreføre alarmen til en redningstjeneste.

5.3 Instruks i heisstol MED OPPLYSNINGER OM BETJENING AV ALARMKNAPP var ikke synlig med kun nødlyset tent. (HO-2/2008 tabell 4 pkt. 25)

6.0 BÆREMIDLER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

7.0 ANNET

Ingen feil eller mangler ble registrert.

© Kopirett Stiftelsen Norsk Heiskontroll. [Dette nettstedet benytter Cookies](#)