

Fra: "Ann-Therese Strønen" <Ann-Therese.Stronen@lindas.kommune.no>

Til: "Tonje Nepstad Epland" <tonje.epland@radoy.kommune.no>

Emne: SV: Rema 1000 - manger

Hei Tonje,

Jeg var ute en liten tur på fredag, men har ikke fått kontrollert alt iht brannprosjekteringen da det fortsatt pågikk arbeid i butikken. Det så bra ut så langt.

I følge Ove Rondestveit, dagligleder ved 7Fjell Entreprenør, hadde de fått samsvarserklæring på ventilasjonssystemet, røropplegg og elektriske system. Det pågikk arbeid med både det elektriske og ventilasjonssystemet mens jeg var der, samt arbeid med innredning av hyller i butikken. Jeg påpekte følgende:

- Brann/røykdetektor er ikke installert på hems. Elektriker var tilstede og daglig leder ved 7fjell entreprenør ba elektriker installere røykvarsler på hems.
- Varehyllje var montert fremfor dokumentasjon/mappehyllje til brannalarmanlegg. Daglig leder ved 7fjell entreprenør sa han ville ordne dette.
- Evakueringsplan skal foreligge. Daglig leder ved 7fjell entreprenør kjente ikke til om denne var utarbeidet.

Brannslangetromlene henger høyt, disse må være lett tilgjengelig og enkle å bruke om en brann bryter ut.
Se vedlagt rapport.

Med vennleg helsing

Ann-Therese Strønen

Branningeniør

NGIB

Kontor tlf: +47 56 37 56 94

Mobil tlf: +47 40 90 33 10