

Oppdatert søknad om dispensasjon frå «standard abonnementsvilkår for vann og avløp-administrative bestemmelser» for søknad om tiltak på GBNR 137/532. Innmålte installasjoner vannledning og septiktank på 532 m.m.

Vi visertil tidlegare innsendt søknad og sender her oppdatert informasjon med innmålte installasjoner for VA og omsøkt tiltak. Vedlagt også bilder.

Det er som vi tidlegare har påpeika ikkje samsvar mellom VA kart og faktiske installasjoner. Det ser ut for at vannkum med stoppventil og forgreining er korrekt, men avlaup stemmer ikkje. Septiktank på bnr 532 er plassert lengre nord enn det er vist på VA kart. Korrekt plassering er vist på vedlagt kartutsnitt (to vedlegg) samt avstander til dei ulike installasjonene.



TØRNT 11 SIDET
10/11

Punktfundament for søyle nærast VA leidning frå huset kjem under utvida terrasse kjem på enden av ny betongmur. Dei øvrige punktfundamenta for søyler er ikkje i nærleiken av leidningsnett.


Slik vi ser det vil ikkje omsøkt tiltak forverre eller hindre tilkomst hverken til leidningar og kum for vatn eller for avlaup som er eit privat utslepp og ikkje tilknytta kommunalt anlegg.

Vedlagt også kopi av kvittering for nabovarsel sendt til GBNR 137/536 og 533 som var dei to naboane som står som eigar av fellesarealet og ikkje allerede hadde mottatt varsel.

Det har kome svar frå eigar av BNR 533, Rolf Henry Aasen som ikkje har merknader. Vi har ikkje sett svar frå eigar av 536, Aage V. Nyhammer.

Vi hadde også i går ei klort synfaring med Stian Stormark frå drift på kommunen og vonar med dette å ha gitt svar på kravet om informasjon vedkomande VA og at søknaden om dispensasjon kan innvilgast.

Kolstad 14/7-22



Karl Atle Taule

S204 11