

Fra: frode øvretveit <frode.ov@hotmail.com>
Sendt: onsdag 7. desember 2022 15:20
Til: Postmottak Alver
Emne: VS: Bilder Gn 33 Bnr 21
Vedlegg: Image.jpeg; Image.jpeg; Image.jpeg

Sendt fra [E-post](#) for Windows

Fra: [R VALLE MASKIN](#)
Sendt: onsdag 7. desember 2022 kl. 14:32
Til: [frode øvretveit](#)
Emne: Bilder Gn 33 Bnr 21

Hei!

Tanken er reparert og lekkasjetesta.
Den vart funne ok.

Mvh
R. Valle Maskin as
Linda

TILBAKEMELDING OM UTFØRT ARBEID
ArkivsakID: Vår: 22/5684 - 22/66370
Gbnr: : 33/21 Jordal
Adresse: Mykingvegen 1031 5957 Myking
Tiltak: Manglande dykk, lågt nivå og mogleg lekkasje
Eigar: Frode Øvretveit
Frist for utbetring : 01.12.22
Skal fyllast ut av eigaren av septiktanken:
Kort utgreiing om arbeidet: tank er tømt og spylt rein og reparert skade, smurt inn med tette stoff og
montert ny dykk.
Arbeidet er utført av: R. Valle Maskin as

Stad og dato: Underskrift:
Myking 07.12.22 Frode Øvretveit