

Fra: Paul Skarsvåg <paul.skarsvag@ramboll.no>
Sendt: tirsdag 11. april 2023 17:15
Til: Postmottak Alver
Kopi: Merethe Tvedt; martin.alexander.gundersen@vlfk.no; Ketil Mikkelsen
Emne: Fv. 5310 Fosse - Moldekleiv Reguleringsendring
Vedlegg: Planomtale Fosse - Moldekleiv.pdf; Føresegner_Reguleringsendring.pdf;
Lay_reg-001.pdf; Lay_reg-002.pdf; Lay_reg-003.pdf; Lay_reg-004.pdf;
Lay_reg-005.pdf; Lay_reg-006.pdf; t_reg_VN2.sos; T_reg_VN3.sos

Hei,

Vedlagt ligger reguleringsendring for Fosse – Moldekleiv med nye plankart, føresegn og planomtale. I siste kapittel i planomtalen er planendringer beskrevet.

SOSI-kontroll på vertikalnivå2 har to feil grunnet overlappende støysoner (rød og gul). Dette skal være lukkede polygon per støysone, og de avgrenser henholdsvis gul og rød støysone. Siden de er tilstøtende soner, vil vi få feil her i linjekontroll.

Med vennlig hilsen

Paul Skarsvåg

Sivilingeniør
Seksjonsleder
Samferdsel vest

D 48 35 48 00
paul.skarsvag@ramboll.no

Rambøll
Nygårdsgaten 91-93,
5008 Bergen
<https://no.ramboll.com>

Classification: Confidential