

**Fra:** Øivind Eikefet <oivind@geolog.as>  
**Sendt:** fredag 2. juli 2021 14:15  
**Til:** Adelin Hanstveit Hjellvik  
**Kopi:** Anne Lise Molvik; eivin Høiland  
**Emne:** Re: Avklaring skredfarevurdering - gbnr. 217/4, Alver

Det bekreftes at på verken vei, garasje eller bolig er utsatt for skredfare på omsøkt eiendom 217/4, Alver.

mvh

Øivind Eikefet

---

Øivind Eikefet  
MSc/Cand.real  
Geolog  
+47 4155 0495

Geolog AS  
Org. 990041431

Den 2021-07-02 13:18, skrev Adelin Hanstveit Hjellvik:

> Hei Øivind,  
>  
> Viser til telefonsamtale nå nettopp ang. skredfarevurdering i  
> forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak ved gbnr. 217/4 i  
> Alver kommune.  
>  
> Som nevnt på telefon ønsker kommunen en bekreftelse på at gjeldende  
> krav til sikkerhet mot skred i TEK17 er oppfylt, og at den del av  
> eiendommen der ny tilkomstveg, garasje og bolig skal plasseres ikke  
> omfattes av større skredfare enn det TEK17 tillater iht.  
> preksepterte ytelsjer. Fint om du gir en tilbakemelding på dette.  
>  
> Saksbehandler Anne Lise Molvik i Alver kommune er kopiert inn her, så  
> sett henne gjerne på kopi når du svarer.  
>  
> Ønsker at kommunen gir en tilbakemelding ved behov for revidert  
> rapport i forbindelse med søknad.  
>  
> Med vennlig hilsen/Best Regards  
>  
> Adelin Hanstveit Hjellvik  
>  
> Ingeniør Bygg  
>  
> Direkte: +47 41038820 | Felles: +47 56390003

>  
> E-post: [adelin@arkoconsult.no](mailto:adelin@arkoconsult.no)  
>  
> ARKITEKT [1] - BYGGESØKNAD [2] - BETONGARBEID [3] - TØMRERARBEID [4]  
>  
>  
> Hovedkontor - Valestrandsfossen:  
>  
> Postboks 103, Reigstadvegen 5  
>  
> 5291 Valestrandsfossen | NORWAY | [www.arkoconsult.no](http://www.arkoconsult.no) [5]  
>  
> Avdelingskontor - Voss:  
>  
> Strandavegen 2  
>  
> 5705 Voss | NORWAY | [www.arkoconsult.no](http://www.arkoconsult.no) [5]  
>  
> Faktura sendes digitalt til:  
>  
> [faktura@arkoconsult.no](mailto:faktura@arkoconsult.no)  
>  
> P Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten  
>  
>  
>  
> Links:  
> -----  
> [1] <https://www.arkoconsult.no/arkitekt/>  
> [2] <https://www.arkoconsult.no/byggesoknad/>  
> [3] <https://www.arkoconsult.no/betongarbeid/>  
> [4] <https://www.arkoconsult.no/tomrerarbeid/>  
> [5] <http://www.arkoconsult.no/>