

Austrheim kommune

Sætremarka 2

5943 Austrheim

**KLAGE / MERKNAD PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK GJELDENDE TRE NAUST PÅ GBNR 157/60
LERØYVEGEN 101.**

Viser til motatt mail av 16.10.2023 gjeldende søknad om løyve til oppføring av tre naust på gbnr 157/60 m/ følgende administrativt vedtak:

«Det vert godkjent omsøkte ansvarsrettar samt gjeve igangsetjingsløyve til oppføring av 3 naust i rekke i medhald av plan og bygningslova §§ 20-1, 23-3, 29-2, 29-4 og naturmangfaldslova §§ 8-12 på følgjande vilkår:

1. Det vert forutsett at nausta vert oppført i tråd med kommuneplanen sine overordna føresegner om naust.
2. Plassering av naust skal ikkje forringe bredda av vegen etter reguleringsplanens V3.
3. Det vert forutsatt at VA-leidningar som går under omsøkt naustrekke til gbnr 157/60 og gbnr 157/81 ikkje tek skade, og at det sikrast forsvarleg tilkomst for vedlikehald av desse»

I kommentar fra Mestergruppen står det følgende:

2. Merknad fra Anette Bergsvik og Espen Pedersen:

Merknadsgiver frykter at plassering blir liggende over vann- og avløpsrør, og at dette kan vanskeliggjøre fremtidig vedlikehold. Ifølge tiltakshaver vil dette ikke være problematisk, da det, om noe oppstår, vil være plass nok til utbedring og eventuell plassering ved siden av naustene. Det bemerkes også at det er installert vanntilførsel til naustene. Ifølge tiltakshaver ble dette gjort i forbindelse med tidligere planer, men er fjernet. Det er forøvrig ikke slike installasjoner å se på bildet vedlagt av Ivar Bergsvik i hans merknad. Dette anses derfor ikke som relevant i denne forbindelse.

Kommunen vurderer etter dette at nabomerkader er ivareteke gjennom vilkår om i alle høve ikkje kan hindra omsøkt tiltak om 3 naust.

Det er uklart hvordan kommunen har tatt hensyn til merknader angående kloakk- og vannledning i sitt administrative vedtak, med henvisning til punkt 3. Verken tegningene eller planene viser tydelig hvordan disse systemene er ivaretatt. Kommunens vurdering ser ut til å være basert på uttalelser fra Mestergruppen, som befinner seg i Bodø, og ikke på konkret dokumentasjon.

Per i dag er stakekumme for kloakk- og vannledning for 157/81 overfylt med steinmasse. Steinmasse som er tilført av 157/60 og som ikke er informert om. Ved at 157/60 tar en slik beslutning kan det føre til følgende:

Overbelastning av steinmasser kan redusere kapasiteten til kummen, som igjen kan føre til overbelastning og oversvømmelse i området rundt kummen.

Overbelastning av steinmasser kan også føre til blokkering av rør og avløp som er tilkoblet kloakkummen. Dette kan forårsake tilbakeslag av kloakkvann og potensielle oversvømmelser i tilknyttede bygninger og områder.

Strukturelle skader da store mengder steinmasser som legger press på kloakkummen kan føre til strukturelle skader, som sprekker eller deformasjon av kummen. Dette kan svekke kummen og potensielt føre til kollaps og ytterligere skader på infrastrukturen

Hvis en overbelastet kloakkum ikke klarer å håndtere kloakkvannet på riktig måte, kan det føre til lekkasjer og forurensning av nærliggende grunnvann, jord, overflatevann og økosystemer. Dette kan ha negativ innvirkning på miljøet og kan også utgjøre en helserisiko for mennesker og dyr i området

Med ref til ovenfor informasjon og konsekvenser fraskriver vi oss alt økonomisk ansvar, samt ansvar generelt og ber kommunen rydde opp i saken umiddelbart.

Mvh

Anette Bergsvik