

Behov for vedlikehold i 2009

Naman på bygget:

Nr	Kva som skal vedlikeholdas	Prioritet	Antatt kostnad	Merknad
1	AUSTREIM ALLEN a) Stor port i sør + overbygg b) — " — nord c) Nye plexiglass i rekturerte på trillene d) Reparasjon/nytt gater		150.000 80.000 60.000 350.000	640.000
2	5ml. AUSTREIM SKULE a) Vann og kloakk tilknypling b) Utskifting av elektrisk anlegg c) Montering av kjøleener d) Oppussing skuterom 1.et. e) — " — — " — 2.et. f) Utvendig, nye dører + maling + dekk.		500.000 200.000 250.000 300.000 700.000 200.000	2.650.000