

Kommentar til merknad fra Zachariassen Jan Asbjørn

Merknad:

“Vi har vannrør og avløpsrør i det berørte området. Vannrøret er et elvestadrør med innlagt varmekabel. Det må ikke gjøres skade på noen av rørene. Ellers har jeg ikke noen merknader.”

Kommentar:

Det legges ved en situasjonsplan som viser omsøkte tiltak i forhold til eksisterende VA-ledninger, se vedlegg “7 - Situasjonsplan – Ledningskart”. Som tegningen viser, er det kun enden av flytebryggen som går over noen VA-ledninger. Dette er likevel så langt ut ifra land at det ikke vil oppstå en konflikt mellom flytebryggen og ledningene.