

Fra: Bjørn Bjørge Torsvik Størkensen
Sendt: mandag 8. mai 2023 12:44
Til: Post Austrheim
Emne: VS: Septiktømming - oppdrag med mangel - Austrheim 4632-152/40, Dato 02.05.2023 08:58, AnleggID 75559, Avtalenr 3038, Anleggsnr 75559

Hei
Denne er også sendt til Asbjørn
Registrerer dere denne på eiendommen

Med vennleg helsing
Bjørn Bjørge Torsvik Størkensen
Ingeniør – Fagansvarleg VA
Teknisk avdeling

.....

Austrheim kommune
Telefon: 56162000
www.austrheim.kommune.no

Eg gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse.
All e-post vert vurdert for eventuell journalføring i kommunen sitt sak- og arkivsystem

Frå: birkeland@norva24.no <birkeland@norva24.no>
Send: 8. mai 2023 09:25
Til: Bjørn Bjørge Torsvik Størkensen <bjorn.storkersen@austrheim.kommune.no>
Emne: VS: Septiktømming - oppdrag med mangel - Austrheim 4632-152/40, Dato 02.05.2023 08:58, AnleggID 75559, Avtalenr 3038, Anleggsnr 75559

Hei!

Anlegget under er registrert med lause skiljeveggar.

Sjå lenkje for bilete.

Med beste helsing

Oddvar Vigdal
Driftskordinator avd Sløvåg
Norva24 Birkeland

Mob: +47 902 48 127
E-post: oddvar.vigdal@norva24.no
Nettside: www.norva24.no

Fra: slovag@norva24.no <slovag@norva24.no>

Sendt: tirsdag 2. mai 2023 08:59

Til: birkeland@norva24.no

Emne: Septiktømming - oppdrag med mangel - Austrheim 4632-152/40, Dato 02.05.2023 08:58, AnleggID 75559, Avtalenr 3038, Anleggsnr 75559

Dette oppdraget er med mangel:

Kommune 4632 Austrheim

Gnr/Bnr 152/40

Adresse Litlelindås 83

Eigar Villanger Villy Johan

AnleggID 75559

OppdragID 2623087

Avtalenr 3038

Anleggsnr 75559

Årsak **Lause skiljevegger.**

Link til bildet <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=75559&oppdragid=2623087&filnamn=Y2023M05d02H08m58s23h331Z0.jpg>

Link til bildet <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=75559&oppdragid=2623087&filnamn=Y2023M05d02H08m58s28h713Z0.jpg>

Dette er ein automatgenerert e-post

Svaradresse: slovag@norva24.no