



Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:			
Veg nr.:	1173		
Strekning:	Risåsen	Sted:	Seim
Arbeid som skal utføres:	Graving av grøft for fiberkabel, se vedlagte kart		
Ansvarshavende:	Ivar Frydenberg	Tlf./e-post:	95741450
Entreprenør:	Tom Hvaal AS	Adresse:	Øvre torggate 6
Arbeidet utføres i perioden		3256 Larvik	
Fra dato:	4 april 2016	Til dato:	23 mai 2016
		E-post:	ivar@tomhvaalas.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet: (= produktet)
Forhold nr.:	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	
↓ Beskrivelse:	Stor: 1	Stor: 1	
	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Påkjøring fra bilister	2	2	4
2: Fotgjengere inn i området	2	1	2
3: Utsetting / inntaking av arbeidsvarsling, påkjørsel	3	3	9
4:			0
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0

9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

1: Følge godkjent arbeidsvarslingsplan, opptre varsomt

2: Benytte anleggsgjerde ved behov. Stoppe arbeid ved passasje av myke trafikanter

3: Benytte synlighetsklær, samt gul blinklampe på kjøretøy.

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

Merknader:

Velg	Velg	d	m	å
Øst	Akershus	1	januar	2011
Sør	Aust-Agder	2	februar	2012
Vest	Buskerud	3	mars	2013
Midt	Finnmark	4	april	2014
Nord	Hedmark	5	mai	2015
Vegdirektorat	Hordaland	6	juni	2016
	Midtre Hålogaland	7	juli	2017
	Møre og Romsdal	8	august	2018
	Nordland	9	september	2019
	Nord-Trøndelag	10	oktober	2020
	Oslo	11	november	2021
	Oppland	12	desember	2022
	Rogaland	13		2023
	Sogn og Fjordane	14		2024
	Sør-Trøndelag	15		2025
	Telemark	16		
	Troms	17		
	Vest-Agder	18		
	Vestfold	19		
	Østfold	20		
		21		
		22		
		23		
		24		
		25		
		26		
		27		

28
29
30
31

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:

Veg nr.: 1173

Strekning: Risåsen

Sted: Seim

Arbeid som skal utføres: Graving av grøft for fiberkabel, se vedlagte kart

Entreprenør: Tom Hvaal AS

Adresse: Øvre torggate 6

Ansvarshavende: Ivar Frydenberg

Tlf./e-post: 95741450

Stedsansvarlig(e): Bjarte Ingebrigtsen

Tlf./e-post: 92016988

Arbeidet utføres fra dato: 4 april 2016 Til dato: 23 mai 2016

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieil:



110, 2/3 stk



106.1 2/3 stk



810 H/V, etter behov



Kjeglør etter behov



906 min 3 stk

Merknader:

Blankettfordeling:

☐


☐

☐

Entreprenør

Ansvarshavende

Politiet



Sted	Dato	Sign. (etter fullmakt)

Velg	Velg	d	m	å
Øst	Akershus	1	januar	2010
Sør	Aust-Agder	2	februar	2011
Vest	Buskerud	3	mars	2012
Midt	Finnmark	4	april	2013
Nord	Hedmark	5	mai	2014
Vegdirektora	Hordaland	6	juni	2015
	Midtre Hålogaland	7	juli	2016
	Møre og Romsdal	8	august	2017
	Nordland	9	september	2018
	Nord-Trøndelag	10	oktober	2019
	Oslo	11	november	2020
	Oppland	12	desember	2021
	Rogaland	13		2022
	Sogn og Fjordane	14		2023
	Sør-Trøndelag	15		2024
	Telemark	16		
	Troms	17		
	Vest-Agder	18		
	Vestfold	19		
	Østfold	20		
		21		
		22		
		23		
		24		
		25		
		26		
		27		
		28		
		29		
		30		
		31		

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:

Veg nr.: 1173

Strekning: Risåsen

Sted: Seim

Arbeid som skal utføres: Graving av grøft for fiberkabel, se vedlagte kart

Entreprenør: Tom Hvaal AS

Adresse: Øvre torggate 6

Ansvarshavende: Ivar Frydenberg

Tlf./e-post: 95741450

Stedsansvarlig(e): Bjarte Ingebrigtsen

Tlf./e-post: 92016988

Arbeidet utføres fra dato: 4 april 2016 Til dato: 23 mai 2016

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieil:



110, 2/3 stk



106.1 2/3 stk



810 H/V, etter behov



Kjeglør etter behov




906 min 3 stk

Merknader:

Vekselvis høyre / venstre side
Vegen blir ikke stengt

Blankettfordeling:

- ☐ Entreprenør
- ☐ Ansvarshavende
- ☐ Politiet



Sted	Dato	Sign. (etter fullmakt)

Velg	Velg	d	m	å
Øst	Akershus	1	januar	2010
Sør	Aust-Agder	2	februar	2011
Vest	Buskerud	3	mars	2012
Midt	Finnmark	4	april	2013
Nord	Hedmark	5	mai	2014
Vegdirektora	Hordaland	6	juni	2015
	Midtre Hålogaland	7	juli	2016
	Møre og Romsdal	8	august	2017
	Nordland	9	september	2018
	Nord-Trøndelag	10	oktober	2019
	Oslo	11	november	2020
	Oppland	12	desember	2021
	Rogaland	13		2022
	Sogn og Fjordane	14		2023
	Sør-Trøndelag	15		2024
	Telemark	16		
	Troms	17		
	Vest-Agder	18		
	Vestfold	19		
	Østfold	20		
		21		
		22		
		23		
		24		
		25		
		26		
		27		
		28		
		29		
		30		
		31		



Loggbok	
---------	--

Plan nr.: 0

Veg nr.: **1173**

Strekning: Risåsen	Sted: Seim
---------------------------	-------------------

Arbeid som skal utføres: **Graving av grøft for fiberkabel, se vedlagte kart**

Ansvarshavende:	Ivar Frydenberg	Tlf.:	95741450
-----------------	------------------------	-------	-----------------

Stedsansvarlig(e):: **Bjarte Ingebrigtsen**

Loggbok sendes: postmottak@lindas.kommune.no

<u>Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.</u>
--

[illegible]

Velg
Aust-Agder
Bergen
Fjordane
Glåmdal
Gudbrandsdal
Haugaland og Sunnhordland
Hedmarken- Østerdalen
Helgeland
Midtre Hålogaland
Midtre Troms
Nedre Buskerud
Nedre Telemark
Nordmøre og Romsdal
Nord-Troms og Vest-Finnmark
Nord-Trøndelag
Romerike
Salten
Sogn
Stor-Oslo
Sunnmøre
Sør-Rogaland
Sør-Trøndelag
Vest-Agder
Vestfold
Vestoppland
Voss og Hardanger
Øst-Finnmark
Østfold
Øvre Buskerud
Øvre Telemark