



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N6018-2016	Sak/Sveis nr.:	15/206778	Vedtak nr.:	N6018-2016-rev1
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	Hp29 km 6,100	til Hp/km:	Hp29 km 6,900
Strekning:	E 39 Utnes - Lindås kommune			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Transport av masser fra Oster Brudd				
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	1 april 2016	Til dato:	18 juli 2016		
Annet:	Arbeid i tida man - fre kl 06.00 - 23.00.				

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input checked="" type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 90	Skilt 334				
			Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>	
			Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>	

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **16.03.2016**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Byggeleder:	Håvard Dyrkolbotn
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	Angi hvilken:	
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Contexo as	
- Ansvarshavende: **Ingvild Haga** Tlf./e-post: 97046343/ ingvild@contexo.no
 Stedsansvarlig(e): **Nils Arild Skjerven** Tlf./e-post: 94877000/ nils.arild@contexo.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikkentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	Angi hvilke(n):			
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Angi hvilke(t):	Nobina/Skyss/Tide/S&Fj fylkeskommune		
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	Angi hvem:			
Andre.....	<input type="checkbox"/>	Angi hvem:			
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Skilte midlertidig nedsatt fartsgrense / 334 forbikj forbudt pga stor aktivitet med kryssende anleggstrafikk.
Ved opphold i arbeidet skal midlertidig skilting fjernes/snues/tildekkes. Foreta hyppige kontroller av skilting / renhold av skilt. Påse at vegbane holdes ren.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

16.03.2016

Statens vegvesen

A. Løtveit
Arve Løtveit

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N6018-2016	Sak/Sveis nr:	15/206778	Vedtak nr.:	N6018-2016
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	Hp29 km 6,100	til Hp/km:	Hp29 km 6,900
Strekning:	E 39 Utnes - Lindås kommune			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Transport av masser fra Oster Brudd				
Entreprenør:	Contexo AS				
Adresse:	PB 177, 1851 Mysen		0	ingvild@contexo.no	
Ansvarshavende:	Ingvild Haga		Tlf./e-post:	97046343/ ingvild@contexo.no	
Stedsansvarlig(e):	Nils Arild Skjerven		Tlf./e-post:	94877000/ nils.arild@contexo.no	
Arbeidet utføres	fra dato:	1 april	2016	Til dato:	18 juli 2016

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	334	2
	336	2
	804_a	4
	802_a	2
	362.50_a	5
	364.50	2

Skisse:

Se egen skiltplan.

Merknader:

Nedsatt hastighet pga kryssende anleggstrafikk.

Ved opphold i arbeidet skal midlertidig skilting fjernes / snues. (Dersom forsvarlig).

Forvarsle midlertidig hastighet fra begge sider. 802 : 300m.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

16.03.2016

Sted

Dato

Statens vegvesen
Arve Løtveit
Arve Løtveit
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N6018-2016	Sak/Sveis nr:	15/206778	Vedtak nr.:	N6018-2016-rev1	
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	Hp29 km 6,100	til Hp/km:	Hp29 km 6,900	
Strekning:	E 39 Utnes - Lindås kommune			Sted:	Osterfjordvegen	
Arbeid som skal utføres:	Transport av masser fra Oster Brudd					
Ansvarshavende:	Ingvild Haga	Tlf./e-post:	97046343/ ingvild@contexo.no			
Entreprenør:	Contexo as	Adresse:	PB 177, 1851 Mysen			
Arbeidet utføres i perioden						
Fra dato:	1 april	2016	Til dato:	18 juli	2016	
					E-post:	ingvild@contexo.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	Liten: 3	Liten: 3	
1: Trafikk i området	1	2	2
2: Trafikanter ignorerer varsling	2	2	4
3:	3	1	3
4:			0
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

1: Skilting og redusert fartsgrense 50 og forbikjøring forbudt

2: Bruke godkjent varslingsutstyr

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:


Merknader:

Det vil være økende trafikk til/fra Oster brudd pga.henting av masser som skal til utbedring av E39 Romarheimsdalen og bygging av skredvoll

ARBEIDSVARSLINGSPLAN - EIKEFFET

Tegnforklaring:

300m
06-23



Fra Romarheimsdalen

Statens vegvesen

