

**Fra:** Kjetil Eikefet <Kjetil.Eikefet@lindas.kommune.no>  
**Sendt:** 6. april 2017 14:47  
**Til:** Roger Bjørndal  
**Kopi:** Rune Kilen  
**Emne:** Autovern Isdalstøbakken

Hei.

Veit ikkje om du er rette å kontakte angående skadar på autovern etter gravearbeid i Isdalstøbakken.

Vegavdelinga har registrert at det vart grave ei grøft langs kommuneveg Isdalstøbakken. Her vart det grave heilt inntil stolpane i autovernet.

No når grøfta er gravd på ser eg at autovernet har fått skadar. Delar av strekninga ligg ut av lodd, høgda er vorte for lav, det er skadar etter belter og litt bulkar.

Er dette noko som De vurderar å rette opp i?

Me har merka oss at endeavslutning i begge endar, var påkøyrd og skada før De starta gravearbeidet.

Mvh

**Kjetil Eikefet**  
Fagleiar-veg  
56375680/47635709



LINDÅS KOMMUNE

Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø. Tel: 56 37 50 00 Faks: 56 37 50 01  
e-post: [teknisk@lindas.kommune.no](mailto:teknisk@lindas.kommune.no) Org.nr.: 935 084 733 MVA.