

5991 Ostereidet.

D/S"OSTER"

Budsjett pris for reparasjon stål i skuteside BB side i salong forut på 2 plass.

Demontering av innredning, fjerning av panel mot skuteside, rustpikking, reingjøring, tykkelsesmåling av stål, reparasjon av spant og hud etter behov. Maling etter ferdig stålarbeid, tilbakemontering av panel og innredning.

Budsjettpris kr 113 .000 ,-

Ulset 28 Oktober 2017

Svein Mostraum

Hallskaret 43

5117 Ulset

Organisasjonsnummer 988813362