
Fra: Stian <stian_kleiven@hotmail.com>
Sendt: mandag 14. mai 2018 16.33
Til: Byggesak Lindås
Emne: VS: Gn96 Bn10, 13 og 14
Vedlegg: image2018-05-09-130306.pdf

Kategorier: Under behandling; Ubesvart

Hei

Sender som avtalt mail ang vei til Gn 96 og Br 10,13 og 14.

Vei er ikkje anlagt slik som det er søkt om (vedlagt nabovarsel tegning).
Det er ikkje laget grøft og rør for lede vatn vekk slik som det skal lages.



MOH

FASADE MOT NORD

191
189
187
185
183
181
179
177
175

5 10 15 20 25 30

grense

Vei

skjæring

støpekant



Dette resulterer i at overflatevann og tilslutende masser havner på eit tilleggsområdet eg har langtids leiet i 99 år. (merket av i nedenforliggende bilde)
Tilleggs området grenser også opp mot min tomt 96/11.
Sånn som det er no vil situasjon med overflatevann forringe verdi på dette området.
Samt koste ein del penger og å rette opp i.





Eine husbyggeren har lovet å iverksette tiltak for å rette opp dette I fjor men det har ikkje skjedd noko til no. (kan sende kommunikasjon ved behov)
No er alle 3 einhetene solgt. Siste husbygger holder på å flytte ut no.
Vi som naboer ønsker ikkje å belemre dei nye naboene med ting som utbyggerene skulle ha rettet opp i.
Håper at dere kan ta tak i denne saken. Visst det skal gjeres befaringsbør dette gjeres i regnvær.

Mvh
Stian Kleiven

The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message.
Thank you