

---

**Fra:** slovag@norva24.no  
**Sendt:** onsdag 10. oktober 2018 11:17  
**Til:** Postmottak Lindås  
**Kopi:** slam@ngir.no  
**Emne:** VS: Bilde sendt inn -  
\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva\_24\_Vest\_AS\1263\AnleggID=238429\_OppdragID=2123693\_DSC00319.jpg  
**Vedlegg:** AnleggID=238429\_OppdragID=2123693\_DSC00319.jpg

Hei

Gjeld gbr 234/57 i Lindås.

9.10.18 Mykje filler//bind i tank, Var vanskelig å tømme. Her må kunde få beskjed om at dette ikkje må i toalettet. Hvis det er slik ved neste tømning. Må me bruke anna bil og det vil verte ekstra

Mvh

Monica Daae  
Driftssjef

Tlf: +47 57 78 11 70  
Mob: +47 40 03 80 40  
Fax: +47 57 78 11 71  
E-post: [monica.daae@norva24.no](mailto:monica.daae@norva24.no)  
Nettside: [www.norva24.no](http://www.norva24.no)

vi hjelper alltid

-----Opprinnelig melding-----

Fra: [autosend@norva24.no](mailto:autosend@norva24.no) <[autosend@norva24.no](mailto:autosend@norva24.no)>

Sendt: 9. oktober 2018 15:00

Til: [slovag@norva24.no](mailto:slovag@norva24.no)

Emne: Bilde sendt inn -

[\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva\\_24\\_Vest\\_AS\1263\AnleggID=238429\\_OppdragID=2123693\\_DSC00319.jpg](\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva_24_Vest_AS\1263\AnleggID=238429_OppdragID=2123693_DSC00319.jpg)

Mappe: [\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva\\_24\\_Vest\\_AS\1263](\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva_24_Vest_AS\1263)

Filnamn: AnleggID=238429\_OppdragID=2123693\_DSC00319.jpg

Feil: