



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8300-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8300-2018
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	26 / 9,391	til Hp/km:	26 / 9,872
Strekning:	Knarvik - Ostereidet ved Hjelmås			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Reprasjon av stolpe				
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	18 oktober 2018	Til dato:	18 oktober 2018	Fra kl.:	09:00
				Til kl.:	14:00
Annet:					

Region:	Vest	Region (2):	
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	
		Avd. (3):	
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:			
	e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 90					Manuell dirigering.....
					<input checked="" type="checkbox"/>
					Vegstengning.....
					<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **17.10.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet _____
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder **BKK Nett AS** e-post: **john.monstad@bkk.no**
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig **Ramudden AS** e-post: **bergen@ramudden.no**
- Ansvarshavende: **Reidar Asphaug** Tlf./e-post: **922 22 870 / reidar.asphaug@ramudden.no**
 Stedsansvarlig(e): **Odd Geir Feste** Tlf./e-post: **476 78 282 / oddgeir.feste@bkk.no**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikksentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): _____
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
Høy ADT.
Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved skiltplassering.
Rømningsveg trafikkdir.
Unngå opphoping av kjøretøy. Bruk evt skilt 149 KØ ved behov.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Statens vegvesen

Bergen 17.10.2018
Sted Dato

Arve Løvteit
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8300-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8300-2018
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	26 / 9,391	til Hp/km:	26 / 9,872
Strekning:	Knarvik - Ostereidet ved Hjelmås			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Reprasjon av stolpe				
Utførende av arb. varsling*:	Ramudden AS				
Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdal				
Ansvarshavende:	Reidar Asphaug	Tlf./e-post:	922 22 870 / reidar.asphaug@ramudd		
Stedsansvarlig(e):	Odd Geir Feste	Tlf./e-post:	476 78 282 / oddgeir.feste@bkk.no		
Arbeidet utføres	fra dato:	18 oktober	2018	Til dato:	18 oktober 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	808.714	2
	808.727	2
	362.50	4
	362.50	4
	906	Etter behov
	149 Kø	v/ behov

Merknader:


Arbeidstid er 09:00 - 14:00.

Ta hensyn til siktzone og stopplengde ved skiltplassering.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen **17.10.2018**

Sted* Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N8300-2018	Mime-nr.: 18 / 495	Vedtak nr.: N8300-2018
Veg nr.: E 39	fra Hp/km: 26 / 9,391	til Hp/km: 26 / 9,872
Strekning: Knarvik - Ostereidet ved Hjelmås	Sted: Osterfjordvegen	
Arbeid som skal utføres: Reprasjon av stolpe		
Ansvarshavende: Reidar Asphaug	Tlf./e-post: 922 22 870 / reidar.asphaug@ramudden.no	
Utførende arb.v.*: Ramudden AS		Adresse: Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 18 oktober 2018	Til dato: 18 oktober 2018	09:00 - 14:00

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
Mye trafikk	3	2	6
Arbeid langs veg	3	2	6
Utstyr i vegbanen	3	1	3
Uønskede hendelser	3	2	6
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter			
1: Arbeid langs veg	3	2	6
2: Påkjørsel ved utsetting av arbeidsvarsling	3	2	6
3: Kollisjon/påkjørsel av utstyr/arbeidere	3	1	3
4: Påkjørsel av dirigent	3	2	6
5: Myke trafikanter	2	1	2
6: Mye trafikk ifm sørgående kolonne fra Masfjordtunnelen	2	3	6
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "lilleopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Sette ut arbeidsvarsling iht varslingsplan
- 2: Utøve varsomhet og være oppmerksom på trafikk. Bruke godkjent arbeidstøy og bil med gult varsellys som buffer.
- 3: Bruke manuell dirigering til å lede trafikken trygt forbi. Markere arbeidsområdet med 906.H/V
- 4: Være oppmerksom på plassering i vegbanen, vurdere siktlinjer, bremselengde og rømningsveg.
- 5: Lite myktrafikanter langs veg, forbli oppmerksom.
- 6: Sørgående trafikk har prioritet ved mye trafikk.
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "lilleopplysninger".)

Merknader:

Alle skilt etableres MED trafikkstrøm og fjernes MOT trafikkstrøm (slik at skilt 110 blir stående til slutt).

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Reidar Asphaug** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidssstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8300-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8300-2018	
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	26 / 9,391	til Hp/km:	26 / 9,872	
Strekning:	Knarvik - Ostereidet ved Hjelmås			Sted:	Osterfjordvegen	
Ansvarshavende*:	Reidar Asphaug			Tlf./e-post:	922 22 870 / reidar.asphaug@ramudden.no	
Utførende entreprenør:	BKK Nett AS			Adresse:	Kvassnesvegen 54, 5914 Isdalstø	
				(Ev.e-post)	john.monstad@bkk.no	
Utførende arb. varsling*:	Ramudden AS			Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen	
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	913 798 317			(Ev. e-post:)	bergen@ramudden.no	
Stedsansvarlig(e):	Odd Geir Feste			Tlf./e-post:	476 78 282 / oddgeir.feste@bkk.no	
Arbeid som skal utføres*:	Reprasjon av stolpe					
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)		
Fra dato:	18 oktober	2018	Til dato:	18 oktober	2018	09:00 - 14:00

BKK Nett AS skal utføre reparasjon av mast langs Ev39 Osterfjordvegen. Det vil bli behov for å parkere utstyr i vegbanen. Manuell dirigering vil bli brukt til å lede trafikken trygt forbi.

Fartsgrense på stedet er 70 km/t.
ÅDT er 6600.



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	N8300-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtatt nr.:	N8300-2018
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	26 / 9,391	til Hp/km:	26 / 9,872
Strekning:	Knarvik - Ostereidet ved Hjelmas			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Reprasjon av stolpe				
Ansvarshavende:	Reidar Asphaug			Tlf./e-post:	922 22 870 / reidar.asphaug@ramudden.no
Utførende av arbeidsvarsling:	Ramudden AS			Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	18 oktober	2018	Til dato:	18 oktober	2018

