



SERVICEAVTALE BIOVAC® MINIRENSEANLEGG

Returneres ferdig utfyld og signert av anleggseler

INFORMASJON OM ANLEGGSEIER		INFORMASJON OM ANLEGG	
Navn	Ole Dyrkopp	Tidspunkt	4.9.2018
Fakturaadresse	VASSÅYGDLEGEN 773		
Postnummer/-sted	5912 SELA		
Telefon/mobil	456 01 094	E-post	ole.dyrkopp@biovac.no (ar) gmxat.com

INFORMASJON OM ANLEGG		INFORMASJON OM ANLEGG	
Anleggstype	Biovac URT FD5N	Anleggskommune	23276 LINDA
Anleggsadresse	VASSÅYGDLEGEN 773	Gårdsnummer	180
Postnummer/-sted	5912 SELA	Bruksnummer	19
Serviceavgift pr. år inkl. mva	324,-	Kjemikalier pr. år inkl. mva	868,-

<input checked="" type="checkbox"/> Biovac skal gjennom sin representant foreta service på renseanlegget 2 ganger pr. år. FD5N-FD15N <input type="checkbox"/> Biovac skal gjennom sin representant foreta service på renseanlegget 3 ganger pr. år. FD20N-FD50N og FD10pe-FD35pe <input type="checkbox"/> Biovac skal gjennom sin representant foreta service på renseanlegget 2-3 ganger pr. år. 2 ganger dersom anlegget blir lavt belastet (eks. hytte ikke i bruk vintersesongen) FD5pe Biovac skal sende inn årsrapport til kommunen Biovac har plikt til å lave reservadeler. Følgende utføres på ordinær service: 1. Kontrollere ventil, pumper og gjennomføringer, og foreta nedvendig opprensning, herunder testkjøring av anleggets komponenter og funksjoner. 2. Kontrollere lufttilførselen til anlegget. 3. Kontrollere anleggets tekniske funksjoner. 4. Dersom det er fall på anlegget som fører til at anlegget ikke klarer å tilfredsstille rensekav (ht. gjeldende regelverk, utbedres dette (for anleggseliers regning). 5. Kontrollere slamterker (FD5pe og FD10pe), og klargjøre slamsakk(er) for levering på deponi. (Avtale om deponering inngås separat). 6. Kontrollere nivå i våtslamlager (FD15-35pe og nedgravd anlegg), og vad behov anmode anleggseler om å raskvire lemming (for anleggseliers regning). 7. Visuell kontroll av kvalitet på utløpsvannet. 8. Kontrollere alarmer. 9. For anlegg med kjemisk felling kontrolleres doseringsutstyr og kjemikallekanne byttes/etterfylles. 10. Dokumentere ovenfor kunde at service er tatt.	Ekstraordinær service Ved varsel fra eier om driftsstans eller alvorlige driftsfortryvelser, skal Biovac trenne feilrettede tiltak/ekstraordinær service i løpet av 24 timer. Ekstraordinær service inngår ikke i serviceavgiften og anleggseler belastes for arbeidsstid, deler, km og kjøretid fra serviceteknikkers tilholdssted etter den til enhver tid gjeldende satser. Overholde brukerinstruks Eier av anlegget plikter å overholde brukerinstruksen for gjeldende anlegg. Bestille slamtømming På anmodning fra Biovac sin representant skal anleggseler bestille slamtømming. Ved driftsproblemer som følge av manglende tømming kan ekstrakostnader tilkomme. Serviceavgifter dekker ikke slamtømminger eller eventuelle avgifter som kommunen måtte pålegge (f. eks. tømming- og deponeringsavgift for slam). Adgang til anlegg Anleggsrom skal som hovedregel ha direkte tilgang utenfra. Anleggseler plikter å gi Biovac sin representant adgang til anlegget for utførelse av ordinær service innenfor vanlig arbeidstid (08.00 - 16.00). Service må kunne gjennomføres av én person iht krav i arbeidsmiljøloven. Eier må opprettholde og rydde helårsver for vare-/lastebil innenfor en avstand av maksimalt 30 meter fra anlegget. Biovac forbeholder seg retten til å regulere serviceavgift eller tilleggsfakturere dersom veiforbindelse og adgang til anlegg ikke er iht. ovenstående krav. Serviceavgift Serviceavgiften betales uavhengig av tidspunkt for service.	Det påløper administrasjonsgebyr på faktura sendt pr. post, eller som vedlegg i e-post. Gebyret bortfaller på e-faktura eller avtalegiro. For anlegg med kjemisk felling, faktureres kjemikalier i tillegg til serviceavgiften. Kjemikalier faktureres etter den enhver tid gjeldende pris for kjemikalier. Biovac har rett til å regulere serviceavgift iht. SSBs konsumprisindeks. Indeks oktober- oktober foregående år. Biovac forbeholder seg retten til å regulere serviceavgiften ytterligere dersom det kommer endrede krav som påvirker innholdet i Biovac's tjenester, og/eller om det for Biovac oppstår andre kostnadsdrivende forhold. NB! Inn- og utløpsarrangement er anleggseliers ansvar, og forutsettes utført iht. gjeldende retningslinjer og forskrifter. Avløpsnett skal være luftet over tak iht. gjeldende sanitærforskrift. Salg av eiendommen: Dersom anleggseler selger eiendommen som anlegget befinner, plikter han å overfare ansvar og rettigheter som følger denne avtale til ny eier iht. forskrift om begrensning av forurensing § 12-13. Forurensingsloven §24 Gammel eier hefter for serviceavgiften fra salgstidspunktet og frem til påfølgende 1. januar eller 1. juli Varighet avtale: Denne avtale løper så lenge forurensningsmyndighetene opprettholder sitt krav om serviceavtale iht. utslipstilatelse, og Biovac kan oppfylle kravet om deksleveranser. Biovac har rett til å si opp serviceavtalet om anleggseler ikke følger retningslinjene Biovac gir om drift og vedlikehold av anlegget, det foreligger uoppgrort krav, eller mislighold av avtalen. Dette meldes til forurensningsmyndighet
---	--	---

Dato: 20.02.2018 BIOVAC Biovac Environmental Technology AS Forevegen 19, NO-2018 Frogner +47 63 86 84 60, kontakt@biovac.no, www.biovac.no	Dato: 20.02.2018 Sign. anleggseler: Ole Dyrkopp
---	--