

---

**Fra:** Eirik Berntsen  
**Sendt:** mandag 23. september 2019 13:57  
**Til:** 'fyllingen@online.no'  
**Emne:** SV: Problemrapport: Jordras grunnet stor vannføring fra endret bekkefar på naboeiendom

Hei,

Eg ser du har registrert eit avvik på nettsida fiksgatami.no. Denne sida har ikkje noko med Lindås kommune å gjera, og vi får ikkje registrert saka med bildar i vårt register.

Kunne du sendt dei same bildane til meg, så kan eg send dei inn i saka?

Din epost vil bli registrert i ein sak om mulig ulovleg tilhøve. Dersom du har meir informasjon om saka, så kan du senda det inn saman med bildane.

**Med helsing**

**Eirik Berntsen** | rådgjevar byggesak

**E-post:** [eirik.berntsen@lindas.kommune.no](mailto:eirik.berntsen@lindas.kommune.no) | **Telefon:** +47 56 37 56 36  
**Kundesenter:** +47 56 37 50 00 | **Heimeside:** [www.lindas.kommune.no](http://www.lindas.kommune.no)



Tenk miljø før du skriv ut denne e-posten.

Er meldinga motteke hjå feil adressat, ver venleg å slette den frå postsystemet.

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Osvald Fyllingen [<mailto:fyllingen@online.no>]  
Sendt: tirsdag 17. september 2019 10:55  
Til: Hordaland; Postmottak Lindås  
Emne: Problemrapport: Jordras grunnet stor vannføring fra endret bekkefar på naboeiendom

Til Hordaland og Lindås,

[ Denne e-posten har blitt sendt til begge administrasjonene som dekker stedet for problemet, da brukeren ikke kategoriserte det. Vær så snill å ignorere den hvis dere ikke er korrekt administrasjon for å håndtere denne saken, eller gi oss beskjed om hvilken kategori av problemer dette er så vi kan legge det til i vårt system. ]

En bruker av FiksGataMi har sendt inn følgende rapport om et lokalt problem som vi tror trenger deres oppmerksomhet.

For å se et kart med en mer presis plassering for dette problemet., eller for å bidra med en oppdatering om problemet, vennligst besøk følgende lenke:

<http://www.fiksgatami.no/report/62501>

Denne nettsiden inneholder også et bilde av problemet, sendt inn av brukeren.

-----

Navn: Osvald Fyllingen

E-post: [fyllingen@online.no](mailto:fyllingen@online.no)

Telefon: 48024470

Tema: Jordras grunnet stor vannføring fra endret bekkefar på naboieidom

Detaljer: Nabo har endret opprinnelig bekkefar på sin eiendom og ledet vannet ned mot min eiendom der våningshuset står. Vannet renner nå som overvann tett ved brønnen min og videre ned forbi huset mitt. Med de nedbørs mengdene som var på lørdag den 14.09 medførte dette konsekvensene som går frem av vedlagte bilder. Jeg stiller spørsmål om lovligheten av å endre på vannføring i bekkefar slik nabo har foretatt seg. Hører gjerne fra dere.

Breddegrad: 60.606571

Lengegrad: 5.352561

Følgende informasjon om nærmeste vei kan være unøyaktig eller irrelevant, hvis problemet er nær flere veier eller nær en vei uten navn registrert i OpenStreetmap.

Nærmeste navngitte vei til nålen plassert på kartet (automatisk generert ved hjelp av OpenStreetMap): Sandvikavegen (391)

-----

Svar på denne e-posten går til brukeren som sendte inn problemet.

Vennlig hilsen,  
FiksGataMi-gruppen

[ Denne meldingen ble sendt inn via FiksGataMi, et prosjekt hos foreningen NUUG. Hvis det er en mer passende e-postadresse for meldinger om denne type lokalt problem, vær så snill å gi oss beskjed ved å besøke <<http://www.fiksgatami.no/contact>>. Dette vil bidra til å forbedre tjenesten for lokalbefolkningen. Vi tar også gjerne imot andre tilbakemeldinger. ]