
Fra: Stein.Skiaker@coop.no
Sendt: onsdag 4. desember 2019 13:34
Til: Linda Hammersvik Folkestad
Emne: Ang. sak 19/2594-19/27466
Vedlegg: Vedkomande fettutskiljar - GBNR 10888 Goman Lindås AS -
førehandsvarsel om pålegg (631720).pdf; Rapport fettutskiller
Goman.docx

Vedr. Fettutskiller- GBNR 108/88 Goman Lindås AS

Søknad om fortsatt bruk av eksisterende fettutskiller med utvidet kontroll og tømmefrekvens.

Vi har bedt om en tilstandsrapport på vår Fettutskiller fra Franzefoss Gjennvinning AS, denne rapport ligger vedlagt.

De mener at dersom vi tar hyppige tømminger, 6 ganger pr. år vil denne fungere som forventet i minimum 2 år.

Fettutskilleren blir rengjort og inpsisert etter hver tømming. Siste tømming ca 50% slam.

Vil informere om at fettutskilleren er dimensjonert for slakteri som var her i den tiden den ble montert. Dagens produksjon av brød og bakevarer genererer langt mindre fett enn tidligere utslipp.

Mvh.
Stein Skiaker
Teknisk , Coop Norge Industri AS
Tlf: 91815498