



Westland Hotel
Runar Erlend Hilland
Kvalen 30
5955 LINDÅS

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/1480 - 15/8949

Saksbehandlar:
Linda Folkestad
Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:
22.04.2015

Status fettutskiljar Westland Hotel - gbnr 108/102

Syner til utgått møte fredag 17.04.2015. Mål med møte var å ha ei gjennomgang av midlertidig installert anlegg, samt framdrift for installering av nytt utskiljar anlegg ved utbygging av Westland Hotel. Møte vart avlyst etter avtale mellom Dykk og Arne Helgesen.

Midlertidig anlegg:

Midlertidig anlegg har temperatur som indikerer at anlegg ikkje fungerer etter intensjonen. Temperatur i anlegg er over 30°C i snitt. Her må det gjerast tiltak slik at temperatur vert lågare. Om det er muleg å parallell kople to fettutskiljarar, som nemnt i telefonsamtale med Arne Helgesen, må røyrlegger eller produsent av utskiljaranlegg svare på.

Fast anlegg installert ved utbygging av hotell:

Teknisk drift ønskjer ei framdriftsplan for når ein kan forventer at fast anlegg vert installert. Teknisk drift vil, etter søknad frå røyrlegger, vurdere utskiljarstørrelse ut i frå søknadens berekningsgrunnlag. I løyvet vil Teknisk drift sette vilkår om tømmeffrekvens, temperaturlogging, type vaskemiddel, tømmeavtale, samt ettersyn av anlegg etc.

Med helsing

Linda Folkestad
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Arne Helgesen

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 1503 22 54567
Org.nr. 935 084 733



Mottakrar:
Westland Hotel

Kvalen 30

5955

LINDÅS