
Fra: martin alling <maal@psw.no>
Sendt: 31. mars 2014 15:15
Til: Postmottak Lindås; Statens vegvesen region vest
Emne: Problemrapport: Elendig vei gjennom Kleivdalen

Til Lindås og Statens vegvesen region vest,

[Denne e-posten har blitt sendt til flere administrasjoner som dekker stedet for problemet, da den valgte kategorien er tilgjengelig for disse. Vær så snill å ignorere e-posten hvis dere ikke er korrekt administrasjon for å håndtere denne saken.]

En bruker av FiksGataMi har sendt inn følgende rapport om et lokalt problem som vi tror trenger deres oppmerksomhet.

For å se en kart med en mer presis plassering for dette problemet., eller for å bidra med en oppdatering om problemet, vennligst besøk følgende lenke:

<http://www.fiksgatami.no/report/23394>

Navn: martin alling

Epost: maal@psw.no

Telefon: 41506309

Kategori: Gater/Veier

Tema: Elendig vei gjennom Kleivdalen

Detaljer: Hele veien gjennom Kleivdalen er rett og slett elendig. Etter arbeidet med ny vannledning er veien fortsatt en grusvei med store mengder hull og groper. Det lille som er av asfalt i retning Hjelmås er et eneste lappeteippe med store hull.

Breddegrad: 60.609603500909

Lengegrad: 5.3091112316063

Følgende informasjon om nærmeste vei kan være unøyaktig eller irrelevant, hvis problemet er nær flere veier eller nær en vei uten navn registrert i OpenStreetmap.

Nærmeste navngitte vei til nålen plassert på kartet (automatisk generert ved hjelp av OpenStreetMap): Vassbygdvegen (390)

Svar på denne eposten går til brukeren som sendte inn problemet.

Vennlig hilsen,
FiksGataMi-gruppen

[Denne meldingen ble sendt inn via FiksGataMi, et prosjekt hos foreningen NUUG. Hvis det er en mer passende epostadresse for meldinger om 'Gater/Veier', vær så snill å gi oss beskjed ved å besøke <<http://www.fiksgatami.no/contact>>. Dette vil bidra til å forbedre tjenesten for lokalbefolkningen. Vi tar også gjerne imot andre tilbakemeldinger om du har noen.]