



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N5155-2015	Sak/Sveis nr.:	2 015 000 151	Vedtak nr.:	N5155-2015
Veg nr.:	Fv 391	fra Hp/km:	02/1,620	til Hp/km:	02/1,620
Strekning:	Hjelmås - Sandvik ved Fyllingen - Lindås kommune			Sted:	Sandvikavegen
Arbeid som skal utføres:	Utskifting av kloak rør igjennom veg				
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	20	mai	2015	Til dato:	21
					mai
					2015
Annet:	Arbeid i tida 20.05.2015 kl. 23.00 til 21.05.2015 kl 04.00. Vegen stengt i arbeidsperioden.				

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 50	<input checked="" type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 90	God varsling og skilting.			Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
				Vegstengning.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **13.05.2015**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder: Øystein Hagesæter
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken: _____
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Lemminkäinen Norge AS, Veidrift Nordhordland
- Ansvarshavende: **Ståle Hammer** Tlf./e-post: **91880961**
 Stedsansvarlig(e): **Svein Litleskaret** Tlf./e-post: **91576631**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n): _____		
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t): Nobina/Skyss/Tide		
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: _____		
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: _____		
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelser
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Utskifting av kloakkrøyr. Vegen stengt i tida kl 23.00 - 04.00. Rutegående- og utrykningskjøt får passere.

Skiltast, merkast, varslast og sikrast ihh HB N301 / 101. Det skal setjast opp gule blinklykter ved 110/106-skilta.

Ta omsyn til siktsoner ved utplassering av skilt. Entreprenør har risikovurdert 60 km/t til forsvarleg fart. (Tlf til A.L.)

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

13.05.2015

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N5155-2015	Sak/Sveis nr:	2015000151	Vedtak nr.:	N5155-2015
Veg nr.:	Fv 391	fra Hp/km:	02/1,620	til Hp/km:	02/1,620
Strekning:	Hjelmås-Sandvik ved Fyllingen - Lindås kommune			Sted:	Sandvikavegen
Arbeid som skal utføres:	Utskifting av kloak rør igjennom veg				
Entreprenør:	Lemminkäinen Norge AS, Veidrift Nordhoi				
Adresse:	Kvassnesvegen 32	5914 Isdalstø	staale.hammer@lemminkainen.no		
Ansvarshavende:	Ståle Hammer	Tlf./e-post: 91880961			
Stedsansvarlig(e):	Svein Litleskaret	Tlf./e-post: 91576631			
Arbeidet utføres	fra dato:	20 mai	2015	Til dato:	21 mai 2015

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:



110 2



106.1 2



906 Etter Behov

Sul blinklapp: et behov



560 2

Merknader:


Nattarbeid. 23:00-04:00

Gule blinklamper skal setjast opp ved skilt 110 / 106.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

13.05.2015

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N5155-2015	Sak/Sveis nr.:	2015000151	Vedtak nr.:	N5155-2015
Veg nr.:	Fv 391	fra Hp/km:	02 / 1620	til Hp/km:	02 / 1620
Strekning:	Hjelmås-Sandvik ved Fyllingen - Lindås kommune			Sted:	Sandvikavegen
Arbeid som skal utføres:	Utskifting av kloakkrør igjennom veg				
Ansvarshavende:	Ståle Hammer		Tlf./e-post:	91880961	
Entreprenør:	Lemminkäinen Norge AS, Veidrift Nordhoirdland			Adresse: Kvassnesvegen 32	
Arbeidet utføres i perioden				5914 Isdalstø	
Fra dato:	20 mai	2015	Til dato:	21 mai	2015
				E-post:	staale.hammer@lemminkainen.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:		Konsekvens:		Prioritet: (= produktet)
	Sett inn verdi for:		Sett inn verdi for:		
Forhold nr.:	Stor:	1	Stor:	1	
↓ Beskrivelse:	Middels:	2	Middels:	2	
	Liten:	3	Liten:	3	
Eks.: Byggegrop 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane		1		2	2
1: Påkjørsel ved utsetting av arbeidsvarsling.		2		1	2
2: Fare for påkjørsel av personell/maskiner av passerende kjøretøy		2		1	2
3: Fare for fallende gjenstander		2		1	2
4: Klem fare		2		1	2
5:					0
6:					0
7:					0
8:					0
9:					0
10:					0
11:					0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

1: Være oppmersom på trafikken ved utsetting av arbeidsvarsling

2: Stopp i arbeidet når trafikken slippes gjennom arbeidsområdet

3: Spesielt oppmerksom på Gjenstander ikkje stikker ut i vegen ved forbipasserende

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:


11:

Merknader:

Vi må skifte ut kloakkrør igjennom veg

20.05.2015 Natt arbeid. 23:00-04:00

Statens vegvesen





Statens vegvesen

Loggbok

Plan nr.: N5155-2015	Sveis nr.: 2015000151	Vedtak nr.: N5155-2015
Veg nr.: Fv 391	fra Hp/km: 02/1,620	til Hp/km: 02/1,620
Strekning: Hjelmås-Sandvik ved Fyllingen - Lindås kommune	Sted: Sandvikavegen	
Arbeid som skal utføres: Utskifting av kloak rør igjennom veg		
Ansvarshavende: Ståle Hammer		Tlf.: 91880961
Stedsansvarlig(e):: Svein Litleskaret		
Loggbok sendes: Statens vegvesen avdeling Hordaland		

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Sted		Start		Stopp		Kontrollert		Type utstyr, merkn.	Sign.
Hp	Km	Dato	Kl	Dato	Kl	Dato	Kl		