



## Redegjørelse for tiltak på Gnr 39 bnr 2, Mykingvegen 1387

Ein har ønskje om å riva eksisterande driftsbygning, samt føre opp ny bygning fordi:

- Det er råteskader i deler av bygning som er så pass omfattende at ein pga tryggleikshensyn vil rive bygningen.
- Ein vil ha større avstand mellom bustadhus (1385) og driftsbygning. I dag ligg driftsbygningen kun 9-10m fra bustadhuset med dei ulempene som det medfører (td traktorkjøring i tunet).
- Underetasjen i driftsbygningen har ikkje ståhøgde, noko som medfører at etasjen blir lite anvendbar.
- Det er fuktinsig i underetasjen.
- Driftsbygningen framstår i dag som svært upraktisk, og ein ombygging vil medføre uforholdsmessig høge kostnader.
- Ein ny driftsbygning vil være meir praktisk i bruk. Ein vil med den nye bygningen kunna driva med landbruk på ein enklare og bedre måte. Det vil også være meir økonomisk forsvarleg å byggje nytt, enn å restaurere på ein bygning som ikkje er egna etter dagens krav.

Byggeår for eksisterande driftsbygning er ca 1935.

Fôret på eiendommen blir i dag hausta av ein nabo som driv gardsbruk. Ein har sjølv nokre sauar på eiendommen, og ein vil på sikt auke dette antallet.

Hausten 2014 var vi i kontakt med Nils Kålås på landbruksavdelinga, og han var positiv til tiltaket.

Ut i fra dette meiner vi at dette er å sjå på som eit tiltak i landbruket, og at ein dermed ikkje treng å søkje om dispensasjon frå arealformålet som er LNF.

Av samme grunn står tiltakshavar sjølv ansvarleg for tiltaket.

Med helsing

*Ida Marie Nordahl Mathias Kutschker*  
Ida Marie Nordahl og Mathias Kutschker

Dato: 15.5.15