

244/10.

Nøst fra 1960 åren er nå rehabilert og grunnen til dette er følgende.

-Nøstet stod for forfall. Gammelt eterritt asbesttak med sprektdannelse.

Dette medførte lekkasje og forrottnelse av standardverk og kledning.

Hadde en samtale på kommunekontoret med en teknisk ingeniør i 2009. -2010

Avtalen mellom oss var at jeg skulle gi tilbakemelding når nøstet var ferdigrehabilitert.

Dette har tatt lengre tid enn forventet da det var mere omfattende arbeid enn tiltenkt.

Har hevet nøstet noe p.g.a høy vannstand i forbindelse med 5 årsflo.

Nøstet er også forsterket p.g.a kraftige høststormer.

M.V.H

Bjarte Grimstad

Arbeid som er utført:

Skiflett kledning:

og tak festning. og pannelag.

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	244/10
07 MAI 2013	
Ark. saksnr.	/711
Saksh.	KBj
Lopenr.	
Tilgangskode	

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	244/10
2 - 04. 2013	
Ark. saksnr.	/711
Saksh.	
Lopenr.	
Tilgangskode	

Merknad: Fra eier av 244/29

Naustet til Bjarte Grimstad er etter vår
vurdering blitt betydelig høyere/langre og bredere
enn tidligere naust. Dette medfører ulemper for
oss nabøer i form av start edsektsstap.

Mvh. St-Martin Theunes

Vieh. Bjerkenesvei 75

5081 Bergen