

5914 Isdalstø

### **Henvendelse vedrørende utbedring av vann og vei i Krambuhausens byggefelt**

Det har vært avholdt styremøte i Krambuhaugen Vel hvor problemstillinger rundt følgende saker kom opp:

- Tilsig av vann fra Lindås Barneskule  
Etter siste utbedring kommer det fortsatt mye tilsig av vann som følger veien gjennom feltet. Store oppsamlinger av vann dannes på mark og området rundt gangvei/vei.  
Tilsig av vann kommer også inn i hager. Det er viktig å få utbedret dette.
- Det er en stor sikkerhetsrisiko med at motorsykler kjører gjennom feltet og opp gangvei til barneskolen og inn over Hestevellene. Her ferdes det barn til skole og barnehage.  
Det ble foreslått å sette opp en «bom» som hindrer gjennomkjøring av motorsykler som et risikoreduserende tiltak.
- Veien gjennom feltet er generelt i dårlig forfatning med store hull. Ref. vedlagte bilder.  
Dette er problematisk for både kjørende og gående. Dette bør utbedres.
- Etter installasjon av fiberkabel, utført av BKK, fylles dreneringskummer, på deler av veien, med stein og sand. Dette skyldes eventuelt feil steinfylling. Tilsig av mye vann er også en medvirkende årsak til at kummer fylles til stadighet.

Krambuhaugen Vel ønsker et møte med Kommune for å diskutere nærmere overnevnte saker. Befaring bør også inngå i møtet.

Håper at denne henvendelsen kan behandles snarlig og at møte / befaring kan avholdes innen sommerferien.

Med vennlig hilsen

Krambuhaugen Vel  
v/ leder Helge Syslak

mob.: 954 63 946

email: helge-sy@online.no