

**KS, side:** 2.3.1  
**Side:** 1 av 1  
**Dato:** 04.05.06  
**Godkjent av:**

<b>AVVIKSMELDING MED KORRIGERENDE TILTAK<sup>1</sup></b>		
<b>FIRMA:</b> Vest Oppmåling AS	<b>RAPPORT NR.:</b>	
<b>PROSJEKT:</b> SUND 17/78	<b>DATO/KL.:</b> 16.03.2015	
<b>Beskriv avviket:</b>		
Innmålt vei avviker fra godkjent plassering. Små endringer på vei, mens gangvei øverst er litt større endringer på.		
<b>Årsak til avviket/hendelsen:</b>		
Ukjent.		
<b>AVVIKSMELDING LEVERES TIL VIRKSOMHETENS KVALITETSLEDER</b>		
<b>Forslag til korrigerende tiltak:</b>		
Endringsmelding		
<b>Korrigerende tiltak som iverksettes:<sup>2</sup></b>		
<b>Tiltak for å hindre gjentakelse:</b>		
<b>Saken avsluttes / lukkes:</b>		
<b>Ansvarlig:</b>	<b>Signatur:</b> HC	<b>Dato:</b> 07.09.2015
<b>Distribueres til:</b> Ketil Dømbe, Lars Kaltenborn, Harald Myking		
<b>Tilbakemelding OK/dato:</b>		
<b>Arkivering OK/dato:</b>		

<sup>1</sup> Prosedyre for avviksmelding side 2.3.0.

<sup>2</sup> Revisjon av system hvis avviket skyldes systemfeil