



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.: N5340-2015	Sveis nr.: 15/206778	Vedtak nr.: N5340-2015
Veg nr.: E 39	fra Hp/km: 26/12800	til Hp/km: 26/13500
Strekning: Eikanger Bru	Sted: Osterfjordvegen	
Arbeid som skal utføres: Vedlikehold av Eikanger bru		
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 16 november 2015	Til dato: 21 november 2015	
Annet: Arbeid i tida man - fre kl 07.00 - 18.00.		

Region: Vest	Region (2): Velg	
Avdeling: Hordaland	Avd. (2): Velg	Avd. (3): Velg
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon: 95845124	Faks:
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 90	Nedsett hastigh. Lysregulering.				
			Manuell dirigering..... <input type="checkbox"/>		
			Vegstengning..... <input type="checkbox"/>		

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 11.11.2015
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder: Melake Gebremichael - Tlf. 4790 2335
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken: _____
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Mesta AS
- Ansvarshavende: Hans Kristian Eik Tlf./e-post: 91514573
Stedsansvarlig(e): Anders Erfjord Tlf./e-post: 900 75 906
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n): _____		
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t): _____		
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: _____		
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: _____		
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Skilte, merke, varsle og sikre ihh HB N301/101. Trafikkstyrt lysregul. Krav : HB 062. Det skal oppretthaldast min. bredde på 4,0 m. Skilt 149 skal plasserast 500 m før begge trafikklysa, og elles etter behov. Ved opphald i arb skal skilt/lysregul. fjernast/snuast. (Dersom forsvarleg). Ta omsyn til mjuke trafikantar.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

11.11.2015

Statens vegvesen

 Arve Løvteit
 Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N5340-2015	Sveis nr.:	15/206778	Vedtak nr.:	N5340-2015
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	26/12800	til Hp/km:	26/13500
Strekning:	Eikanger Bru	Sted:	Osterfjordvegen		
Arbeid som skal utføres:	Vedlikehold av Eikanger bru				
Entreprenør:	Mesta AS				
Adresse:	Postboks 253	1356 Lysaker	hanskristian.eik@mesta.no		
Ansvarshavende:	Hans Kristian Eik		Tlf./e-post: 91514573		
Stedsansvarlig(e):	Anders Erfjord		Tlf./e-post: 900 75 906		
Arbeidet utføres	fra dato:	16 november	2015	Til dato:	21 november 2015

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	149	
	802	
	362.50_A	
	132	
	364.50	
	1080	
	Varslings panel	
	tung sikring	

Merknader:

Varsle arbeid i god tid før bru.


Ved opphald i arbeidet skal skilta /lysregul. fjernast. (Dersom forsvarleg).

Ta omsyn til siktsoner ved plassering av skilt.

Sikre trygg framkomst for mjuke trafikantar. Må om nødvendig hjelpast forbi arbeidsområdet.

Blankettfordeling:

<input checked="" type="checkbox"/>	Statens vegvesen
<input checked="" type="checkbox"/>	Entreprenør
<input checked="" type="checkbox"/>	Ansvarshavende
<input checked="" type="checkbox"/>	Politiet
<input checked="" type="checkbox"/>	Lindås kommune



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen	11.11.2015	Statens vegvesen Arve Løvteit
Sted	Dato	Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N5340-2015	Sveis nr.:	15/206778	Vedtaks nr.:	N5340-2015
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	26/12800	til Hp/km:	26/13500
Strekning:	Eikanger Bru			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Vedlikehold av Eikanger bru				
Ansvarshavende:	Hans Kristian Eik			Tlf./e-post:	91514573
Entreprenør:	Mesta AS			Adresse:	Postboks 253
Arbeidet utføres i perioden				1356 Lysaker	
Fra dato:	16 november 2015	Til dato:	21 november 2015	E-post:	hanskristian.eik@mesta.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:		Konsekvens:		Prioritet: (= produktet)
	Sett inn verdi for:	Stor: 1	Sett inn verdi for:	Stor: 1	
Forhold nr.:	Middels: 2		Middels: 2		
↓ Beskrivelse:	Liten: 3		Liten: 3		
Eks.: Byggegropp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1		2		2
1: Påkjørsel ved skilting	2		1		2
2: Påkjørsel av arbeidere	3		1		3
3: Ulykker rund arbeidsområde	2		1		2
4:					0
5:					0
6:					0
7:					0
8:					0
9:					0
10:					0
11:					0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Bruke bil med gulvarsellampe for og vise bilister at arbeid pågår, bruke bilen som buffer
- 2: Bruke tafikklys til og lede trafikken, rundt arbeidsområde, sperre av med tunsikringe og bruke varslepanel med lys
- 3: Skilte opp etter skiltplan, bruke 1098 for og varsle på skilt at arbeid pågår, sette oppe 149 skilt.

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

Merknader:

Statens vegvesen



