

Møtereferat

Gjennomgang av drenering ved nydyrking gbnr. 5/3 Masfjorden

Sted: Gbnr.5/5 Masfjorden Fagervik

Dato: 12.04.2019 kl 0915

Tilstede: Masfjorden kommune : Teknisk sjef Roald Kvingedal
 Landbruksrettleier Ottar Myrtveit
 Grunneier Gbnr. 5/5 Arne Ottar Engesæter

Formålet med møtet: er å avklare konsekvenser av grøfting ved nydyrking av myr på naboeiendom Gbnr. 5/3

Før en startet på befarings langs grøften ble det berettet fra grunneier hvilke konsekvenser og skader det har ført med seg at et større inngrep med sprenging og grøfting i myr tilstøtende bruk Gbnr. 5/5 har medført.

Befaringens forløp: En startet hvor dreneringen av myren renner ut i sjø, og fulgte vannet mot myra.

Fra over flomålet var det tydelige spor i terrenget etter den økte vannmengden i elva.

Det ble informert om at trær som ble plantet langs elva for 18 år siden har veltet grunnet at jorda under dem er vasket ut i de siste 2 årene, det samme gjelder gjenstander som var gravd ned som nå er kommet frem igjen.

Vi så at vannledningen som krysser elven og var gravd ned i bakken nå ikke har overdekning.

Ved å følge traseen for vannet videre mot myra ser en at det foregår utvasking hvor det er mest fall i terrenget.

I området hvor det er lite fall og kompakt myr er skadene mindre.

Da det var i en spesiell tørr periode i april var det lite vann i drenerings systemet.

Teknisk sjef fikk flere bilder som viser når det er regnvær.

Landbruks rettleier mottok avskrift av Pantebok 1920-1921 fol 133b-134 fra Sorenskriveren i Nordhordland II hvor det fremkommer at Gbnr.5/5 har rettigheter i utmark og myr på Gbnr. 5/3

Konklusjon: Teknisk sjef lover å sende undertegnede grunneier vedtak som ble gitt før oppstart av drenerings arbeidet i myra og at saken nå vil bli vurdert på nytt etter befaringen som er avholdt.

Arne Ottar Engesæter
Grunneier Gbnr.5 / 5 Masfjorden

