

Mulige konsekvenser


I anleggsfasen vil de landskapsmessige konsekvensene av tiltaket primært være knyttet til bygging av anleggsveg og rørgate. Inntak og kraftstasjon vil i liten grad dominere dette landskapsrommet. Inntaksdammen vil ligge godt skjult i terrenget ved Dalesætra.

I driftsfasen vil konsekvensene av tiltaket i første rekke være knyttet til redusert vannføring i Dalelv mellom inntaket og utløpet fra kraftstasjonen, en strekning på ca. 1,1 km. Elva går enkelte steder nær stien, men jevnt over er elva omkranset av tett vegetasjon og vassdragets synlighet i landskapet er begrenset. Den foreslalte restvannføringen på 100 l/s ved inntaket og opp mot 230 – 240 l/s nede ved kraftstasjonen vil også dempe konsekvensene noe.

Samlet sett vurderes omfanget av utbyggingen i forhold til landskapet i området som lite til middels negativt i anleggsfasen og lite negativt i driftsfasen.

Omfang				
Stort neg.	Middels neg.	Lite / intet	Middels pos.	Stort pos.
—	—	—	—	—

Kombinerer man konsekvensomfanget med områdets verdi, er utbyggingen vurdert å ha **middels negativ konsekvens (-)** for landskapet i anleggsfasen og **liten negativ konsekvens (-)** i driftsfasen.



Figur 11. Dalesætra.

4.7 Kulturminner og kulturmiljøer

Dalebyg 2

Områdebeskrivelse og verdivurdering

Det er ingen kjente automatisk freda, vedtaksfreda eller nyere tids kulturminner i området fra Dalesætra og ned til kraftstajonsområdet midt i Kjetlandsdalen. Det samme gjelder for området langs planlagt anleggsveg og rørgatetrasé ned til Kjetland.

Kostnadsoverslag og budsjett restaurering av Dalesetra.

Viss me tek utgangspunkt i oppattbygginga av setret ved Svartevatnet så kosta det omlag kr 350 000. ,men då er ikkje alt dugnadsarbeid medrekna. Dalesetret bør kosta noko mindre, men alt har blitt dyrare.

Budsjett for restaureringa av Dalesetra. Fordelte kostnader.

Grunneigar	kr 100 000.-
Kjetland kraft AS	kr 100 000 .-
Dugnadsarbeid	kr 100 000.-
Tilskot	kr 50 000.-
<hr/>	
Tilsaman	kr 350 000.-
	<hr/> <hr/>

3 vedlegg til søknaden:

Vedlegg 1. Utvendig skisse av setret etter restaurering/utbetring.

Vedlegg 2.Austsida av setret .Bilete teke for omlag 15 år sidan

Vedlegg 3.Kostnadsoverslag.Finansiering.

Øllerd Kjetland 26/4-23

Jaddegg 3.