

---

**Fra:** Paal Tønning  
**Sendt:** tirsdag 27. august 2019 10:42  
**Til:** 'runtak@online.no'  
**Emne:** Schriverhaugen

Hei Rune

Vi ser på dette etter lunsj i dag, holder deg underrettet.

Venleg helsing

**Paal Tønning**

Leiar for teknisk drift og vedlikehald  
Tlf: 5617 1162 / 9321 2692  
Plan, utbygging og kommunalteknikk



**Meland kommune**  
*-Eit samfunn for alle-*

Fra: Rune Takvam <[runtak@online.no](mailto:runtak@online.no)> Sendt: fredag 23. august 2019 12.14 Til: Postmottak Meland  
Emne: Fwd: Slag hull i vei (Vegreferanse 1256 kv2031 hp2) fra 180 meter til 220 meter.

Hei!

Jeg sendte denne mailen til Pål Tønning 6 juni, har ikke fått svar på denne henvendelsen. Til orientering er veien nå blitt mye dårlige enn det som er beskrevet under.

Håper jeg får svar på denne mailen.

Rune Takvam

Videresendt melding:

Fra: Rune Takvam <[runtak@online.no](mailto:runtak@online.no)> Dato: 6. juni 2019 kl. 21:17:56 CEST Til:  
[paal.tonning@meland.kommune.no](mailto:paal.tonning@meland.kommune.no) Emne: Slag hull i vei (Vegreferanse 1256 kv2031 hp2) fra 180 meter til 220 meter.

Hei!

Innover i Schriverhaugen er det nå flere store slag hull i veien, de dypeste er nå 15-18 cm med en diameter på ca 70 cm. Og de blir dypere og større med mer nedbør

Hvem er det som retter dette opp? Kan du eventuelt sende dette videre til rett avdelingen slik av dette blir ordnet? Ser at det har vært fikset et hull i starten av veien men ikke lengre innover. Det er også flere plasser at asfalten har flere brudd så det er kun et tidsspørsmål når disse er blitt til store hull også, de tåler nok ikke vinteren som kommer.